

provinciale waterstaat van groningen

INSPECTIE RAPPORT betreffende

MOLEN... *de Jaage... Huid...*... gelegen te... *Leegbeek*.....
GEMEENTE... *Groningen*.....
EIGENAAR... *W. de Vries... Huid...* adres: *P. de Vries 12... Huid...*.....
DATUM INSPECTIE... *20-10-1924*....

Punten waarop inspectie betrekking heeft gehad

Inwendige inspectie

K a p		
Voeghouten	<i>6.26 nieuw baseion (linker)</i>	¹⁹²⁵ <i>3800,-</i>
Windpeluw		
Langespruit	<i>2 lekkages bij dakluiken herstellen lood opsolderen en waterdicht maken</i>	¹⁹²³ <i>350,-</i>
IJzerbalk		
Penbalk		
Korte spruit		
Voorkeuvelens	<i>Een luik repareren</i>	¹⁹²³ <i>200,-</i>
Keer- en weerstijl		
Achterkeuvelens		
Keer- en weerstijl		
Spantring	<i>12x12 cm 25 m</i>	¹⁹²³ <i>1020,-</i>
Roosterhouten	<i>41 m</i>	¹⁹²³ <i>100,-</i>
Gordingen	<i>10x10 cm 100 m</i>	¹⁹²⁴ <i>250,-</i>
Spanten	<i>10x10 cm 100 m</i>	¹⁹²³ <i>750,-</i>

3000 bond

Bovenas

Halslager

Penlager

Bovenwiel

Teruglooppal

aanbrengen (is aanwezig)

1916
50.-

Kammen bovenwiel en smering

Bovenbonkelaar of schijfloop

Kruierwerk en smering

steek op plaatsen

1913
1000.-

Vang

Vangtrommel of stok

Vangtouw of vangketting

Poortslot + slotplaat en poortstokken

L u i z o l d e r

Vloer

20000 20 m² vernieuwen

1905
1200.-

Trap

boven trap - 2^e verdieping (1000 21 2 1/2 m²)

1904/1000.-

vernieuwen 15 m²

1906
900.-

Koningsspil

lijm en olie + olie 1 3/4 m² 17 1/2 m² 1905

1904
515.-

2,10 x 1,70 x 0,75 m

Luitafel ~~en~~ bonkelaar

*5000 gruiten room vernieuwen goedwerk
opnieuw opstellen*

1903 300.-

Sleepwiel of varkenswiel

Luias en gaffelwiel

Omlooptouw

Bediening luiwerk

S t e e n z o l d e r

Vloer

Trap

Spoorwiel

Onderlager konings-
spil

Oplegging draagbalk

Kammen en dammen
spoorwiel

Steenrondsels

Staven

Spillen en wiggen

Staakijzers en
tappen

Rijnen

Taatspotten en
smering

Bok

Molenstenen

Steenringen

Kuipen

Schuddebak

Kuipdeksels

Kaarbomen

Kaar _____

 Schoe _____

 Steenkraan met worm-
 schroef en beugels _____

 Takelblok _____

M a a l - o f s t e l l i n g z o l d e r .

Vloer _____

 Trap _____

 Pasbalk met kussen _____

 Paard _____

 Ligtewerk _____

 Ligtboom _____

 Ligstok of -touw _____

 Meelpijp _____

 Meelbak _____

 Regulateur _____

 Tussenvloer _____

 Vloer _____
 Trap _____

Bevindingen inwendige inspectie:

St a a r t

Lange spruitbalk

Korte spruitbalk

Lange schoren

lekplankjes ambrosiaa drukblok herstellen en
samen aanbrengen. ¹⁹⁸⁴ 900.-

Korte schoren

Staartbalk

Kruihaspel of lier

Krui en bezetket-
ting

Inkorten

¹⁹⁸³ 160.-

Kruipalen

W i e k e n k r u i s

Roeden

1.26. doorbaken, ontroesten en teren ¹⁹⁸⁵ 2000.-

Heklatten

Wiggen en keer-
klossen

Voorzomen

Zeilarmen en
klampen

Molenzellen

Remklep-systemen

+ 10 klossen per jaar vernieuwen. 450.- per jaar

Kettingen

Bevindingen inspectie staart en wiekenkruis:

Schoren

Standvinken

Buitensluiting

Binnen en onder-
sluiting

Liggers

Vakken

Leuning

Verankering

Kruipalen

Molenromp + achtkant

Achtkantstijlen

Deuren/luiken en
ramen

Ondertafelement

verankering 340 30x10 7400,-

Boventafelement

Veldkruizen

Kistramen

2 stuks onderdorpels verankering 1982 200,-

Raamkozijnen en
deurkozijnen

Stellingdeuren

Toegangsdeuren

Kapbedekking

polydekbeddekking dakden 200000 1500,-

VIJZEL

peulhout

donsbalk

valschot

~~verrijden 12x12 cm~~ 1957 1000.-

stiep

Handwritten red mark

schroefrad

halsbalk

vijzel of schroef

taatspot

eiken 10x12 cm $\frac{3}{4}$ businden rubber col. bat.
stiepen verrijden
onderbalk verrijden 5x12 cm 1/2 m

Rieten achterkant	ged. bijstapelen	1983	2500,-
Riet borden	vernieuwen $\varnothing/30 \times 50$	1983	900,-
Metselwerk	ged. uitmaken en invullen (kalkspecie)	1985	1000,-
Potdeksel of rabatwerk	bijsnijden		

Algemeen

Bliksembeveiliging		1982	180,- p. jaar
	vernieuwen	1983	800,-
Kam... ..			500,- p. jaar

Bevindingen inspectie romp, stelling, molenberg:

staand schot boven waterloop vernieuwen	1984	200,-
om 160x60 cm $\frac{1}{2}$ cm rijborden van achterwerk		
loopdek 160×500 vernieuwen (boven zijde!)	1984	600,-
schrikhek boven idem vernieuwen	1984	300,-

De rapporteur: J. Heydra
 H. de Rie
 S. Pasveer