



Broederplein 41 · 3703 CD Zeist

Postbus 1001 · 3700 BA Zeist

☎ | 030 · 698 32 11

fax | 030 · 691 61 89

Rabobank 1923 21 757

RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG

Burgemeester en Wethouders  
Hoofdweg 158  
9695 ZG BELLINGWOLDE

<b>GEMEENTE BELLINGWOLDE</b>	
d.d.	9 FEB. 2001
Code	207-357/16
<i>[Handwritten signature]</i>	
<i>[Handwritten initials]</i>	

uw brief/kenmerk  
27-10-1999

ons nummer  
99/010534/B

behandeld door  
A.W. Thijssen; tel. 6983330

onderwerp  
Beschikking op grond van het  
Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997 (Brrm 1997)

datum  
7 FEB. 2001

Gegevens object :

naam : veldkamps meuln  
adres : Hoofdweg 314  
postcode/plaats : 9695 AX BELLINGWOLDE  
gemeente : Bellingwedde  
monumentnummer : 8906  
categorie : overig (1310)  
ID-kode : 397251 en 397268  
telefoonnummer contactpersoon : 0597-537100

Geachte mevrouw/heer,

In verband met uw aanvraag om subsidie d.d. 27-10-1999 met betrekking tot bovengenoemd object, die ik op 12-11-1999 van het college van gedeputeerde staten ontving, deel ik u mee, dat aan u een subsidie op grond van het Brrm 1997 wordt verleend.

Op basis van de nu bekende gegevens bedraagt het totaal van de begroting f 374.466,00 (inclusief 19,00% BTW).

Ik stel de subsidiabele restauratiekosten vast op f 374.466,00. De berekening is gebaseerd op het Brrm 1997 en het Besluit beleidsregels onderhoud en restauratie monumenten.

Het begrote bedrag is als volgt samengesteld.

Offerte Doornbosch	f	299.693,00
Bij: onvoorzien 5%	=	<u>14.984,65</u>
	f	314.677,65
BTW 19%	=	<u>59.788,75</u>
Totaal	f	<u>374.466,40</u>
afgerond	f	<u>374.466,00</u>

Aangezien u niet in aanmerking komt voor fiscale aftrek voor onderhoudskosten, bepaal ik het subsidiepercentage op 60,00.

Het door de provincie Groningen opgestelde restauratie-uitvoeringsprogramma voor de bovengenoemde categorie, de daarin aangegeven prioriteiten en opgegeven bedragen maken het op dit moment niet mogelijk u de subsidie op basis van de berekende subsidiabele restauratiekosten en het geldende percentage volledig uit te keren.

De te verlenen subsidie bedraagt derhalve f 127.619,00.

Gezien het specialistische karakter van deze restauratie dient de restauratie te worden begeleid door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. U kunt hiertoe contact opnemen met de heer G.J. van Reeuwijk.

Op grond van het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997 verplicht de minister de eigenaar om bij deze restauratie op grond van artikel 28, eerste lid een brandbeveiligingsinstallatie (sprinklerinstallatie) aan te brengen. Uitgangspunt hierbij is de aanleg van een zogenaamde B installatie. De kosten hiervan zijn aan te merken als subsidiabele restauratiekosten.

Overigens is voor het aanleggen van een sprinklerinstallatie op grond van de Monumentenwet 1988 art. 11 een vergunning vereist. Voor nadere informatie betreffende de sprinklerinstallatie kan de eigenaar in overleg treden met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

Om administratieve redenen ben ik genoodzaakt twee ID-kodes te hanteren. De verdeling over de ID-kodes is als volgt:

	Totaal	ID-kode 397251	ID-kode 397268
Totale kosten	374.466,00	341.768,00	32.698,00
Subs.kosten	374.466,00	341.768,00	32.698,00
Subs.percentage	nvt	nvt	60,00
Subsidie	127.619,00	108.000,00	19.619,00

Voorwaarde voor de betaling van de subsidie is dat u zich houdt aan de voorschriften die bij of krachtens het Brrm 1997 zijn gesteld. Wanneer de voorschriften niet worden nageleefd, kan de subsidie worden gewijzigd dan wel ingetrokken.

De aan de subsidieverlening verbonden voorschriften zijn:

- De datum waarop het werk moet zijn begonnen is 01-07-2001.
- Het object moet voorzien worden van een bliksemafleidingsinstallatie, die tenminste éénmaal per jaar en bovendien, voor zover de inrichting van de installatie dit vereist, telkens na een onweer wordt getest.
- Voor de duur van de restauratie moet een Casco-All-Risks verzekering worden afgesloten.
- Het object moet, indien dit niet het geval is, vanaf het begin van de restauratie verzekerd worden tegen brand-, storm- en bliksemschade en na voltooiing van de restauratie tegen deze risico's verzekerd gehouden worden.
- Het werk moet zijn voltooid op 31-12-2003.
- Binnen drie maanden na afloop van de restauratie moet een aanvraag tot vaststelling van de subsidie (een financiële eindverantwoording van de gemaakte kosten) bij de gemeente worden ingediend.
- Na afloop van de restauratie moet het object onveranderd bewaard en onderhouden worden in de staat, waarin het door de restauratie is gebracht.
- Bij overdracht van de eigendom van het object dienen de voorschriften ten behoeve van het Rijk aan de nieuwe eigenaar te worden opgelegd. Welke voorschriften er dan voor de nieuwe eigenaar van toepassing zijn, staat vermeld in de toelichting.

In de bijlage "Lees dit eerst!" staat informatie over voorschriften, gebruik van formulieren en wetenswaardigheden betreffende verleende subsidies in het kader van het Brrm 1997.

Ik stuur u eveneens (zie de bijlagen) een aantal formulieren die u verplicht bent in te vullen.

Indien u aan alle voorschriften heeft voldaan, zal de subsidie als volgt beschikbaar worden gesteld:

voor ID-Kode:397268  
in 2001 *f* 19.619,00 (lees tlv budget 2000)

voor ID-Kode:397251  
in 2003 *f* 108.000,00

De subsidie wordt via het Nationaal Restauratiefonds overgeschreven op (post)banknummer 285000829.

R  
D  
M  
Z  
Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de dag waarop het aangevallen besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient u te adresseren aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Cfi/FJZ t.a.v. de Commissie voor de bezwaarschriften, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.


Tenminste deze beschikking of een kopie daarvan moet bij het bezwaarschrift worden gevoegd.

Een afschrift van deze beschikking stuur ik aan het college van gedeputeerde staten van Groningen en het Nationaal Restauratiefonds.

Met eventuele vragen kunt u zich wenden tot degene die deze brief behandeld heeft. Deze is op werkdagen bereikbaar van 9.00 u tot 12.30 u.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,  
namens deze,  
de Directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg,  
voor deze,  
het Hoofd van de Regio Noord-Oost,

(Drs. A. de Vries)



bijlage  
uw begroting  
toelichting "Lees dit eerst!" versie 971216  
formulieren



MOLEN-RESTAURATIE, AANNEMINGS- en IMPREGNEERBEDRIJF

# DOORNBOSCH B.V.

MOLENWEG 1  
SPOORLAAN 12

9774 PG ADORP  
9774 PD ADORP

Telefoon 05909-724-335

Postgiro 29 98 029

Bank : Rabobank Hoogkerk  
nr. 32 94 10 281

Datum 19-07 2000

Faxnr.050-3061627

Telnr.050-3061724

Mobiel 06-29515731

Mobiel 06-51265528

Refnr. PA190700



"Veldkamps Meulin"  
te Bellingwolde

## PRIJSAANBIEDING

1.10	Opruimingswerkzaamheden	fl 4379,-
1.19	CAR Verzekering	fl 1250,-
1.20	Electriciteit	fl 250,-
1.21	Steigerwerk	fl 3277,-
1.22	Smids- ijzerwerk en krammenijen	fl 3000,-
2.1	Verfwerk (De gehele molen te schilderen behalve muurwerk)	fl 16975,-
4.1	Doorhalen van de roeden ter plaatse van de askop de roeden te ontroesten en te behandelen met epoxyteer, de roeden op te sluiten met hardhouten kielen en voorzien van nieuwe keerklossen. De wiggen te borgen met bezetters	fl 6370,-
4.2	Aan te brengen een nieuw bankirai hekwerk , bevestigd met rvs , de gehele fokken te vernieuwen uit red cedar geschroefd met rvs,het regelwerk voor de bediening van de remkleppen uit rvs stelpost	fl 20000,-
4.3	Aanbrengen van een kraag om de hals van de as Aanbrengen van een smeerbakje	fl 1650,-
5.1	Vernieuwen van de lange en korte schoren,materiaal bilinga afmetingen als bestaand.	fl 6390,-
5.2	Aanbrengen van een nieuwe bilinga staartbalk, afmeting 32x32cm	fl 8465,-
5.3	Aanbrengen van een nieuwe korte spruit, materiaal bilinga afmeting 30x30cm De spruit aan de bovenzijde voorzien van een afdekking	fl 5170,-
5.4	Vernieuwen van het achterkeuvelens,uitgevoerd in eiken,luiken uitvoeren in red cedar.	fl 3780,-
5.5	Aanbrengen van een nieuwe bankirai vangstok.	fl 2210,-
5.6	De kap voorzien van een opgebrande tweede laag derbigum	fl 7480,-
5.7	Aanbrengen van een nieuwe hardstenen halssteen incl. onderstopping	fl 2640,-
5.8	Aanbrengen van een nieuwe windpeluw 36x38 lang 3.00m Keer en weerstijl hergebruiken	fl 5210,-
5.9	Aanbrengen van een nieuw steenbord uit azobe	fl 1225,-
5.10	Vernieuwen van de betimmering van het voorkeuvelens in red cedar.	fl 1450,-
5.11	De kruiring na het herstel van het metselwerk weer dragend maken waarbij de bovenzijde vlak en waterpas moet worden. De kruiring bevestigen met behulp van zware bouten aan de blokkelen	fl 6050,-
6.0	De legeringsbalk, zzw-zijde van de steenzolder,voorzien van twee sleutelstukken, voorzien van ojiefprofilering ,materiaal eiken.	fl 2405,-
7.1.1	Twee sleutelstukken aanbrengen onder een balk van de eerste zolder,materiaal eiken.	fl 2405,-
7.1.2	Twee sleutelstukken 100x10x20cm aanbrengen ,onder de tweede zolder, materiaal eiken. Twee nieuwe liggers over de zolderbalken onder de vloer aanbrengen.	fl 5800,- fl 97831,-

	Transport	fl 97831,-
7.1.3	De vloerconstructie (=stellingzolder) waarop de maalstenen rusten gedeeltelijk vernieuwen. Gerekend op 2 zolderbalken en de ondersteuning onder de blauwe maalsteen, inclusief het benodigde zolderhout. Rekening houden met het aanbrengen van pelstenen	
	Een paard restaureren, en de andere vernieuwen	fl 16270,-
7.1.4	Vloerdelen behandelen met een combipreparaat. De vloeren rondom vrij maken van de muur. <b>stelpost</b>	fl 1500,-
7.1.5.	In de kap de smeervloer vernieuwen. delen 32mm dik.	fl 380,-
7.2.1.1	Exterieur molenromp uit te voeren volgens advies gegeven in het bestek	fl 75835,-
7.2.2	Boven de kozijnen van de stellingdeuren moet een deugdelijke lekdorpel aangebracht worden.	fl 1416,-
8.2	De gehele stelling vernieuwen, materiaal bilinga. Liggers 12x12cm, hoekliggers 12x14cm, dekkers 4,5x12,5cm leuning-schroten 2x12cm, baliestijlen 7x10, hoekstijlen 10x10 met een pen door de hoekligger Een nieuw stellingdek aanbrengen van gecelcuriseerde larix delen 38x200 mm Aanbrengen van nieuwe schoren onder de stelling deze voorzien van schrankschoren. Buitensluiting niet in bestek, is derhalve wel gerekend. Aanbrengen van een regenkraag, de binnenste 4 planken op een schegstuk te plaatsen en een plaat masonite aanbrengen deze dicht te branden met een laag derbigum, de lintvoeg boven de regenkraag uitslijpen en voorzien van een loodslabbe, lood in stukken niet langer dan een meter.	fl 54285,-
9.1	Aanbrengen van nieuw beleg op het wiel van de luias en rond de spil om de luitafel	fl 1170,-
9.2	Neuten van de koningspil moeten worden afgesteld, koningspil in het midden van de glijring	fl 696,-
9.3	De blauwe maalsteen maalvaardig opstellen, aanbrengen van een nieuwe kuip bestaande uit een grenen kuip met iepen stijltjes. T.b.v. de steen nog een nieuwe taatspot aanbrengen. Aanbrengen van een nieuwe kaar welke m.b.v. zwaluwstaart verbindingen is vervaardigd. Aanbrengen van de meelpijpen zoals bestaand	fl 9285,-
9.4	Voor niet opgenomen werkzaamheden op te nemen een <b>stelpost</b>	fl 5000,-
10.1	De gehele molen te behandelen tegen houtworm, uit te voeren door een door de opdrachtgever goed te keuren bedrijf.	fl 4000,-
10.2	De leidingen voor de bliksembeveiliging na het aanbrengen van de regenkraag opnieuw vastzetten en door laten meten( geen herstel)	fl 1565,-
10.3	Het rondsel van de steenspil vernieuwen <b>stelpost</b>	fl 5000,-
10.4	Leveren van een nieuw touw voor de takel van de steenspil	fl 510,-
11.1	Reis- transport- en kraankosten	<u>fl 4950,-</u>
	Totaal excl. 17,5% BTW	fl 268193,-
	Stelposten	<u>fl 31500,-</u>
	Totaal	fl 299693,-