



Telefoon 05909 1724 / 335

Postgiro 29 96 029

Bank: Rabobank Hoogkerk
nr. 32 94 10 261

Adorp,

5 Dec.

1985

Betreeft: Restauratieplan voor
pel en koren molen te Wetsinge

Geachte heer Offeringa

Wij hebben de eindbegroting rond
bij het doorlezen ontbreken nog het
aanbrengen van erelbak, daggelieder,
hanevoet, dit is wel in de begroting
verwerkt, dus nu oké.

Wan nog een post voor eventuele
kruisen en bandstukken wordt niet
omschreven, zal ook wel niet nodig zijn,
gezien een flinke portiervoorzien.

Het materiaal op kops en het bodemkant,
te weten redwood is niet zo goed te krijgen,
dan wel het evengoede western red cedar,
daarvan prijsopgeve van meerdere, en van
de geleerde mate. vorig jaar in Ommen
word gesteld dat rond het bodem kant
is rondom $150 \text{ m}^2 \times 20\%$ voor 4 cm. overlappen
dat wordt dan 180 m^2 en op de kops inclusief
overlappen 65 m^2 .

Doordat er een laag hout rond het achtkant
komt word de kruislijst op de haaken te kort
die zal dan toch wel nieuw moet.

Wij wachten af, in de hoop, dat het
eindbedrag beregden, en ook u, niet doen
afhouden voor een gunstig advies
Ulopfelijk tot overredelijkheid.

De gr met de meeste
Afgachting.

Klaas Doornbosch.



Telefoon 05909 - 724 - 335

Postgiro 29 96 029

Bank: Rabobank Hoogkerk
nr. 32 94 10 261

Adorp, 12 Dec 1985

17600
betroft: Restauratieplan Wetsinger molen
Egem, Adorp Eign. dhr. E. Offeringa

Mijnheer

Wij stelden voor u een begroting op, daarbij enkele opmerkingen. Wordt gevraagd reddood rond achtkant, ten opzake dat hout is zo u ziet prijzig als u b.v. Billinga zou willen gebruiken brengt dat forse, aan besparing mee.

Ook raden wij u in plaats van eiken stelling, staart, windpelend, en spruiten, ook Billinga te nemen, dat is een erg duurzame houtsoort en niet noestiger prijs gelijk aan eiken hout. Lang hout dunder kortere stukke goed koper. Wel misten wij in het bestek een stel post voor kruisen (en/of bandstukken, dat zal mogelijk wel post onvoorzien kunnen goedmaken dat is nog al een fors bedrag. De prijzen van Western red cedar, daarvan afschrijft. runderde molen is oppervlakte $150 \text{ m}^2 \times 20\%$ voor 4 cm. overlappen $\times 10\%$ zaagverlies = pl.m. 190 m². Op kap plus overlappen $1,8 \times 20 = \text{pl.m. } 65 \text{ m}^2$. Kruonlijst repareren volgens bestek, maar als er nog een laag hout om komt word het 10-12 cm te kort, dus of nieuw, of aantuyen, het kan alle twee.

Verder is het bestek glashelder en danken wij u te mogen inschrijven

Hopelijk ligt de prijs gunstig, en hopen wij op een gunstig bericht (in afst)

Blugachtend

Klaas Doornbosch

Doornbosch direct
na de bouw van
haar Weerdinge.



MOLEN-RESTAURATIE, AANNEMING en IMPREGNEERBEDRIJF

DOORNBOSCH B.V.

MOLENWEG 1
SPOORLAAN 12

9774 PG ADORP
9774 PD ADORP

Telefoon 05909 - 724 - 335
Postgiro 29 96 029
Bank: Rabobank Hoogkerk
nr. 32 94 10 261

Adorp, 4-5

19 86

Houd handeset
Faber
Hartling

Betreft: Restauratie van Pel-korenmolens te Wetsinge
Gemeente Adorp eigenaar is dhr E Offeringa

rijkel uitbroken rondom omschreven stijlen (par. 4) blijft
aan en ander erg tegen te vallen.

Werd gezien door de techn. heren van Provincie en Rijksoverheid
te weten de heren Heijdra R.D. en Pasveer Prov.

wij hebben ik leed hout verder los gehaald om goed te kunnen
zien wat nu nodig is, om dan in een keer ook alles te loslaten.

Oude leed hout voorzichtig te verwijderen om het daarna weer
te gebruiken helaas er blijft weinig goeds over daar al die delen
gescheurd zijn op het randje en daardoor steeds afbreken, dan nog
dit dat de delen boden niet 20 maar 16 cm. breed en meer zijn.

Medan onze bevindingen, door opnieuw onder bekleiding
was door ons in voorgaande begroting reeds vermeld (par. 4 f) ^{20/11-81}

2,2 x 20 vuren 150 m² x f 23,86 = Mate f 3 5 79, = loofl. 600, = 165,00

stijlen 30 x 30 x 3/200 - 1/450 - 1/170 " 5 8 74, = f 2 2400, = 560,00

kruisen 9 x 14 x 14/225

12 x 14 x 9/350

9 x 12 x 8/275

" 2.269, = " 9.600, = 240,00

land stukken 10 x 12 x 4/165 - 11 x 14 x 6/250 " 5 28, = " 960, = 24,00

glijring repareren plm. 4 m ring

5 cm. onder afhakken met nieuw mat opvullen " 2 4 70, = " 640, = 16,00

Van de site's moet er veel los (zie de toestand)

nieuw materiaal steun en plankhout " 4 8 5, = " 640, = 16,00

ijzerwerk voor bevestiging als

lagersingen; kerfels op stijlen

f 12.982, = f 40.840, =

" 4 330, = " 16.000, =

f 8.652, = f 24.840, =

* " 8.652, =

Aantal excl f 33.492, =

B.t.w. 19% " 6.353, =

Aantal generaal f 39.845, =

10 21 uur
= 25,5 m. werken

Extra meer kosten
voor steunstijlen
± 200,-

± 12 uur in September
aanvang werken met kerk.