

AAN:

de Heer G.H. Seggers,
directeur van het Bos- en Landbouw-
bedrijf der gemeente Groningen,
TER APEL .-

standaardmolen
te Ter Haar

29 september 1967.

Naar aanleiding van uw verzoek mee te delen welk onderdeel van de standaardmolen te Ter Haar in 1967 het meest nodig moet worden hersteld, hebben enkelen onzer leden samen met u op 19 september j.l. aan de molen een bezoek gebracht.

Wij hebben kunnen vaststellen, vooral als gevolg van het overlijden van de molenaar enige maanden geleden, dat enige kleine herstellingen (b.v. aan de deur) nodig zijn, evenals het schoonmaken van de molen en het in de was zetten van de kammen. Een grotere voorziening van meer betekenis is echter het plaatsen van een koppel maalstenen, daar - naar is gebleken - de oude stenen vervangen dienen te worden. Wij hopen u met bovenstaande mededelingen van dienst te zijn geweest.-

Namens de Provinciale
Groninger Molencommissie,

(B. Jongsma, secretaris)



PROVINCIALE GRONINGER MOLENCOMMISSIE

600

AAN:

De heer directeur van het
Bos- en Landbouwbedrijf
der gemeente Groningen
te Ter Apel

SINT JANSSTRAAT 4

TELEFOON 0 5900-28041

ONDERWERP :

GRONINGEN, 3 februari 1969

Naar aanleiding van uw brief d.d. 20 december 1968 hebben wij, tezamen met de heer Schrijvers van uw bedrijf, een bezoek gebracht aan de standerdmolen te Ter Haar.

Wij hebben overeenkomstig uw verzoek nagegaan welke werkzaamheden in het kader van het jaarlijkse onderhoud het eerst aan bod dienen te komen.

Wij zijn daarbij tot de gedachte gekomen dat - nu de molen weer beter maalvaardig is geworden - vooral verbetering van het aanzien voor de hand ligt. Immers betreft het hier de enige standerdmolen van de vier noordelijke provincies; hij verdient een eervolle afbeelding in de in voorbereiding tweede druk van het Groninger Molenboek.

De aanbevolen verbeteringen zijn aldus de volgende:

- rommel onder de molen verwijderen en ook overigens het terrein netjes houden;
- nieuwe kruipalen plaatsen;
- teerwerk, vooral aan de kap;
- wat verfwerk bij de trapopgang;
- staartbalk vernieuwen;
- gedeeltelijk verrotte deurtjes in het achterschot vervangen;
- bezetsketting voor de roede vervangen;
- er is slechts één kruiketting aanwezig, er moeten twee zijn;
- de kammen moeten in de bijenwas worden gezet;
- het slot in de deur moet vervangen of verbeterd worden.

Namens de Provinciale
Groninger Mollencommissie:

(secretaris)