

Afschrift 7002  
de heer Doedens

GEMEENTE GRIJPSKERK

Nr. 159

Onderwerp:  
molen te Grijskerk

Grijskerk, 12 januari 1966.  
tel. 05947 - 2331

Aan:

de Provinciale Groninger Molencommissie.

Naar aanleiding van het besprokene tijdens het bezoek van een drietal leden van uw commissie aan de molen te Grijskerk, nam de Directeur van Gemeentewerken contact op met de molenbouwer Dijk. Omtrent het dichten van de naden is overeenstemming bereikt, dit zal worden uitgevoerd zodra de weersomstandigheden dit toelaten. Overeenkomstig de afspraak werd aan de heer Dijk gevraagd enige adviezen en instructies te geven bij het in beweging zetten van de molen. De heer Dijk wenst zulks uitsluitend te doen wanneer de verantwoordelijkheid en risico's daarvan bij de gemeente berusten. Een en ander schijnt verband te houden met de toestand van de as.

Dit antwoord heeft ons zeer bevreemd, aangezien naar de mening van uw commissie na het aanbrengen van de strip op de as de molen volledig en vertrouwd zou kunnen werken.

Wij verzoeken u ons schriftelijk te willen adviseren omtrent de vraag of de verantwoordelijkheid daarvoor redelijkerwijs bij de gemeente kan berusten.-

Burgemeester en Werhouders van Grijskerk,

w.g. A.H.M. Mulder, burgemeester

w.g. A. van Twist, secretaris.

Mr. T. J. C. MEEUES  
ADVOCAAT EN PROCUREUR

GRONINGEN, 2 februari 1966.  
BRUGSTRAAT 32  
TELEFOON 36216 (b.g.g. 34808)  
GIRO 908304

Aan de Provinciale Groninger  
Molencommissie.

408 M 43

In zake: Molen te Grijpskerk (Nr. 43).

Mijne Heren,

Naar aanleiding van Uw schrijven van 24 januari j.l. nr. 368/  
M 43 bericht ik U het volgende.

De Heer B.K.Dijk heeft (naar ik meen samen met de Heer J.Alserda) het werk aangenomen, wetende dat het de bedoeling was, dat de molen na restauratie weer zou moeten gaan draaien. Dit houdt m.i. in, dat hij voor dat draaien moet kunnen instaan. Als de opdracht naar zijn mening niet goed is geweest, had hij het werk niet zonder meer mogen aannemen en uitvoeren. Als hem tijdens de restauratie iets zou zijn gebleken, wat aan een zonder gevaar functioneren in de weg zou kunnen staan, had hij daar melding van moeten maken. Hij kan zich niet, nu achteraf, onttrekken aan het risico van het weder in bedrijf stellen. Het komt mij ~~van~~ niet juist voor, dat de gemeente, die weliswaar over een technische dienst beschikt, maar niet over een molendeskundige, dit risico zou moeten dragen. Dergelijke werken worden niet zonder rede aan specialisten opgedragen.

Daar staan enkele dingen tegenover, ~~die~~ de aandacht vragen.

Blijkens onze notulen van 10 mei 1963 (blz. 267 en 268) heeft de Heer De Koning toen gezegd: "deze molenmakers hebben méér dan gewone controle nodig".

Volgens onze notulen van 29 november 1963 (blz. 294) zei de Heer De Koning toen: "deze molen heeft een tijd stilgestaan, waardoor het aan kleine onderhoudswerkzaamheden heeft ontbroken; in betekenis toenemende mankementen ontsnappen aan de aandacht".

Voorts vermelden de notulen van 15 april 1965 (blz. 324) over de vraag of maatregelen nodig waren tegen een barst in de as, dat de Heer Streuper ter wille van de genoemdsrust het aanbrenge van een verstevegingsbout heeft aangeraden. De Heer Van Veen heeft toen gezegd: "met de bewuste barst werd vroeger altijd gedraaid".

Dit alles maant tot voorzichtigheid. Als inderdaad nu na restauratie de molen voor het eerst na lange tijd (misschien wel na enige jaren?) weer moet gaan draaien kan ik mij toch voorstellen, dat de restaurateur aarzelt om het risico op zich te nemen.

Het geven van adviezen en instructies ter zake van het in beweging zetten kan echter m.i. in redelijkheid van de aannemer (als deskundige) worden verlangd, ook al zou dit niet ~~ex~~ pressis verbis zijn overeengekomen.

Onder de gegeven omstandigheden komt het mij voor, dat onze commissie zou kunnen beginnen met de Heer Dijk in de gelegenheid te stellen, zijn bezwaren uiteen te zetten.

Hoogachtend,

*Chu*





PROVINCIALE GRONINGER MOLENCOMMISSIE

396 / M 43

SINT JANSSTRAAT 4

TELEFOON 0 5900-28041

ONDERWERP :

AAN:

Het College van  
Burgemeester en Wethouders  
der gemeente Grijpskerk.

windkorenmolen  
te Grijpskerk.

GRONINGEN,

18 februari 1966.

In antwoord op uw brief d.d. 12 januari 1966, nr. 159, berichten wij uw college het volgende.

Het vraagstuk, dat u ons voorlegt, draagt vooral een juridisch karakter. De onderhavige zaak kan van verschillende zijden worden benaderd:

- a. Het gemeentebestuur, eigenaar van de molen, wint adviezen in. Zodra het op grond daarvan een maatregel treft of een andere beslissing neemt, ligt de verantwoordelijkheid o.i. bij de gemeente. Zo is de gemeente o.i. ook verantwoordelijk voor enig onheil tijdens het draaien, ook al geschiedt dat op aanwijzing van de aangewezen instructeur (de molenbouwer), wat ook de oorzaak van het onheil mag zijn.
- b. Indien de molenmaker opdracht had de molen in goede en draaivaardige toestand op te leveren, dan behoort bij de oplevering ook het in beweging zetten van die molen. Wanneer hij van mening is, dat de toestand van de as zulks niet toelaat, dan moet hij dat vroegtijdig melden.

Het komt ons zo voor, dat het wellicht nuttig is u - naast deze juridische benadering - een meer praktische te geven. Onze technische subcommissie heeft namelijk onderzocht, hoe in technisch opzicht de kwestie nader kan worden behandeld. Zij heeft zich daarbij gewend tot de heer H. Wilpstra, eigenaar van een constructiewerkplaats te Groetegast. Deze kundige metaalbewerker, die meermalen voor de Provinciale Waterstaat opdrachten uitvoert, suggereerde ons, dat voor het herstel van de as wellicht een betere werkwijze kan worden gevolgd dan het aanbrengen van een strip.

-De-

De heer Wilpstra acht het namelijk waarschijnlijk dat de as van gietstaal in plaats van gietijzer is vervaardigd. Een zeer eenvoudig onderzoek moet dit uitwijzen. Alsdan zou de as reeds van nature een grotere sterkte hebben en kan de barst afdoende gelast worden, waarna zijn kracht niet geringer behoeft te zijn dan hij in zijn oorspronkelijke toestand was. Voorts gelooft de heer Wilpstra dat een lasbehandeling ook uitgevoerd kan worden, indien mocht blijken dat de as van gietijzer is vervaardigd. De kosten van een lasbehandeling schat hij op f 150.--, hoogstens f 200.--.

Wij geven uw College in overweging zich nader met de heer Wilpstra te verstaan, daar hij als metaaldeskundige de eventuele behandeling kan uitvoeren en ook het beste mededelingen kan doen over de kwaliteit en de betrouwbaarheid.

Tot slot delen wij u mede dat wij ons enigermate hebben verwonderd over het persbericht van het afgelopen najaar over uw korenmolen, waarin de burgemeester toelichting aan de raad gaf, o.a. over het optreden van de molencommissie. Wij doelen hierbij speciaal op de mededeling, als zou de Molencommissie rechtstreeks opdrachten aan de molenbouwer hebben gegeven. Tijdens een mondeling onderhoud van enkele onzer leden met uw burgemeester en uw gemeentearchitect is gebleken, dat deze mededeling op onjuiste veronderstellingen heeft berust. Wij bevestigen hierbij, dat onze commissie zich beperkt tot het uitbrengen van adviezen. Inzake uw molen heeft overigens steeds overleg plaats gevonden met een of meer vertegenwoordigers van uw gemeente, in het bijzonder met uw voormalige gemeentearchitect, de heer J. Boersma.--

Nemens de Provinciale Groninger Molencommissie,

*[Handwritten signature]*  
(voorzitter)

*[Handwritten signature]*  
(secretaris)





# GEMEENTE GRIJPSKERK

29  
515 M43  
- 9 MEI 1967

AAN

Nr.: 1440

Bijl.:

Uw ref.:

De Provinciale Groninger Molencommissie,  
p/a Provinciehuis,  
Martinikerkhof 12,  
G R O N I N G E N.

Onderwerp: Windkorenmolen.

GRIJPSKERK, 5 mei 1967.  
Tel. 05947-2331

Nog steeds vormt de molen alhier een onderwerp van onze aanhoudende zorg doordat ons regelmatig een stroom van naar ons oordeel gefundeerde klachten van de zijde van de molenaar bereikt. Daar wij niet in staat zijn om deze klachten op eenvoudige en tevens afdoende wijze op te lossen veroorloven wij ons andermaal Uw advies te vragen.

De klachten betreffen o.a.:

1. Ernstige lekkage.
2. Verrotting van het potdekselwerk doordat het overlappende gedeelte niet vooraf werd geteerd.
3. De wicken raken de zwikstelling. Dit is voor verbetering aan de molenbouwer doorgegeven.
4. De kruiinstallatie raakt de zwikstelling. Als 3.
5. Op de plaats waar het vierkant overgaat in een achtkant is ernstige verrotting geconstateerd.

Gaarne vragen wij Uw aandacht voor deze klachten en wel in het bijzonder voor de punten 1, 2 en 5.

Wij zouden het op prijs stellen over deze punten met U van gedachten te mogen wisselen.

Burgemeester en wethouders van Grijpskerk,  
De secretaris, De burgemeester,

Heer Doedens

## G E M E E N T E   G R I J P S K E R K

Nr.: 1666

De Provinciale Groninger Molen-  
commissie,  
Sint Janstraat 4,  
G r o n i n g e n.

Onderwerp: Windkorenmolen

Grijskerk, 29 mei 1967  
Tel. 05947-2331

Uit uw brief van 24 dezer, nr. 518M43 moeten wij concluderen dat onze brief van 5 dezer u niet geheel duidelijk is geweest.

Uw advies van 18 februari 1966 is n.l. geheel door ons opgevolgd. De as werd gelast door de heer Wilpstra en de molen heeft gdraaid, zij het onder allerlei voorwaarden.

Het draaien van de molen heeft echter niets te maken met ernstige lekkages, evenmin als met verrotting van het potdekselwerk, zodat hierop niet vanzelf de aandacht is gevallen. Ook Uw hoop met betrekking tot onze molenaar kunnen wij helaas niet delen zodat ook dit geen uitkomst biedt. De door de Directeur van Gemeentewerken voorgestelde oplossing is wel afdoende naar ons gevoel, doch zo schrikbarend kostbaar, dat een onderhoud met Uw Commissie, gesuggereerd in de laatste zin van onze brief, ons zeker aanbevelenswaardig voorkomt. Wij zouden het daarom bijzonder op prijs stellen wanneer U ons hiertoe de gelegenheid bood.

Burgemeester en wethouders van Grijskerk,

De secretaris,

De burgemeester,





# GEMEENTE GRIJPSKERK

AAN

Nr.: 1577

Bijl.:

Uw ref.:

De Provinciale Groninger  
Molencommissie.  
Provinciehuis  
G r o n i n g e n .

Onderwerp:

Restauratie  
korenmolens.

GRIJPSKERK, 29 mei 1969.  
Tel. 05947-2331

De windkorenmolen alhier, die in 1963 werd gerestaureerd, is sedert enige tijd weer volkomen buiten werking. De molenaar durft de molen niet meer te laten draaien omdat o.a. de wieken bij een bepaalde stand de zwikstelling raken.

Wij hebben door de Directeur van Gemeentewerken een onderzoek naar de oorzaak laten instellen. Deze deelt ons mede, dat de as van de molen een verzakking vertoont, veroorzaakt door de steunbalk waar deze as in rust. Deze draagbalk is totaal verrot en moet vervangen worden. Ook zit de pelsteen los. Deze moet opnieuw worden gesteld. In de grote kamraderen, boven in de kop, moeten nieuwe tanden worden gezet. Verder blijkt de bliksembeveiliging onbetrouwbaar te zijn.

Een globale kostenbegroting van de hiervoor omschreven werkzaamheden geeft een eindcijfer aan dat ligt tussen de f. 4000.-- en de f. 5000.--.

Mede gezien in het licht van de financiële positie dezer gemeente zouden wij gaarne van U vernemen op welke wijze wij naar Uw oordeel de meeste kans van realisering dezer werkzaamheden hebben.

Burgemeester en wethouders van Gripskerk,  
De secretaris, De burgemeester,

1704 M43  
-2 JUNI 1969

10920/9, 1e afdeling.

Aan burgemeester en wethouders  
der gemeente  
Grijskerk.

brief dd. 6 mei 1970, nr.996.

provinciaal subsidie.

9 juni 1970.  
Postbus 610.

verzonden: 11 jun. 1970


In antwoord op uw terzijde aangehaalde brief delen wij u mede bereid te zijn in de op f 28.948,- geraamde kosten van algehele herstelling van de windkorenmolen te Grijskerk uit de provinciale kas een subsidie te verlenen van 20% van de door het rijk subsidiabel geachte kosten.

Wij verbinden aan dit subsidie de volgende voorwaarde:  
het provinciale subsidie zal moeten worden terugbetaald als de gemeente Grijskerk of haar rechtverkrijgenden de molen niet op ter beoordeling van ons college bevredigende wijze onderhouden, zulks gedurende 10 jaren na de uitbetaling van het subsidie. Bij iedere achtereenvolgende, tijdens dat tijdvak plaats vindende eigendomsoverdracht van de molen moet de verdere nakoming van deze verplichting als uitdrukkelijke voorwaarde in de verschillende akten worden vastgelegd.

Wij verzoeken u ons mede te delen of u zich met deze voorwaarde kunt verenigen.

De gedeputeerde staten der  
provincie Groningen:

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT:  
De l. griffier der staten van Groningen.



get. E.H. Toxopeus , voorzitter.

get. Buiten , l. griffier.