

A. Reemeling  
molenmaker  
Hogeweg 4  
Scheemda.

Begroting van kosten voor herstel van de windwatermolen van het waterschap  
"Scheenderswaag".

nr.	omschrijving	bedrag
1.	nieuwe eiken windpeluw	f. 750,-
2.	herstel voorgevel	" 125,-
3.	100 nieuwe kleppen aan de roeden	" 1.000,-
	verkloen kleppen vernieuwen	" 600,-
4.	nieuw kleedhout op de kap	" 1.100,-
5.	houten bekleding achtkant grondig herstellen aan hout, gordingen, spijkers en andere materialen	" 500,-
	aan verkloen	" 600,-
6.	asfaltbekleding op kap en op achtkant met inbegrip van tengels en koolteer	" 400,-
	aan verkloen	" 500,-
7.	nieuw vulhout onder de as	" 60,-
8.	roeden uit de as nesen, afbikken en menien	" 250,-
9.	nieuwe loopplatten (6 stuks)	" 185,-
10.	stroomlijn roeden herstellen	" 70,-
11.	ijzerwerk herstellen	" 250,-
12.	roosterhout vernieuwen	" 45,-
13.	lopend werk nazien	" 190,-
14.	verf- en teerwerk	" 1.200,-
15.	onvoorzien	" 675,-
	totaal	f. 8.500,- =====

opgesteld november 1956.