

Weddeveer, 3 April 1950

M. Heeren

Den 15 Januari 1949 heb ik een brief geschreven aan Het Provinciaal bestuur van Groningen te Groningen om de onze koren Molen een gedeelte van het bovenste gedeelte af te breeken. Waarbij ik een tekening (van het plan) heb bij ingezonden. Nu hebben wij er anders over gedacht, daar het binnenwerk van onze Molen er uitziet als nieuw, vooral het takrad met schijfloopen. En die prachtige zwaar ijzeren As binnen in de molen van waterhol tot ijntpunt is 535 cm. (een Monster) en de boven raderen is konings werk dat in het rad om het Kroningsspil de kammen er schuin in zitten (niet regt op staan). Des te meer daar dit de eenigste romp van een Korenmolen in deze gemeente (Wedde) is. Allus is er af stelling wieken steart en schooren. Als de Monumenten Zorg er wat voor gevoeld om hem als Natuur Monument hem te behouden er wat voor over heeft om hem weer waterdigt te maaken. Want met verloop vaan jaren is het binnenwerk met zijn 2 paar steenen (als nieuw) er uit ziet. Alleen de 2 spruiten die door de kap naar buiten steeken zijn er nog in. Daar u de bouw van deze molen nog denkelijk niet hebt gezien sluit ik er een foto bij in toen hij in 1916 nog in volle bloei was. Daar de mooie dagen straks komen had ik graag spoedig even bericht

Hoogachtend

w.g: J.H. Sneijter

post Wedde Gr.

Wedderveer, 17 Julie 1951

(Hoofdweg 59)

Mijne Heeren,

Hierbij zend ik U Ed. eenen tekening van de omgeving en een van een plan waarover wij van u graag toestemming wenschen te krijgen, om het bovengedeelte van onze bouwvallige Korenmolen af te breken.

Zoo als u wel weet hebben eenige Heeren van U College bij ons geweest, en hebben de Molen gezien. Daar ik toen niet te huis was hebben ze met mijn broer gesproken. En hebben toen gezegt om hem weer in bedrijf te zetten kost te veel geld, en om die groote Opervlakte waterdicht te maken was geen geld voor. En ook niet in de brief van u ook niet geen uitsluitel om af te breeken. Zoo als de tekening het aan geeft. Daar wij geen groot schuur hebben willen wij graag het onderste gedeelte houden om landwertuigen gereedschap en tijdlang gevorschen koren voor niet meer dan 2 H.A. Ander huurders bergen de zakken koren zelfs in hun eigen schuuren. Bedrijf word er niet in uitgeoevend. En ik maak hem zelf weer dak op van Golfplaten die heb ik genoeg. De watermolen van ons over de weg heb ik in 1938 ook golfplaten op gemaakt en priema waterdicht op de liggers cement en daar over golfplaat van 20 cm. opgespiekerd (zoo). Gaarne even spoedig bericht wan de zomer is zoo voorbij. Zend maar even iemand die het dak van 1938 op de oude watermolen eens te zien. Asphald of dakpapier moet met Koolteer onderhouden anders door binnen wind scheurd het.


Hopende dat u mijn voorstel goed zuld vinden teken ik

(Hoogachtend)

w.g. J. Snellker Jr.

Wedderveer.

910-'51
molen 129.



loper steen gaan over boord
als bovenste afgebrooken is