

(De nummering tussen () verwijst naar de nummering in het Groninger Molenboek – 2de druk, welke is uitgegeven in 1981)

Poldermolen *Koningslaagte* (13), Zuidwolde

De vrijwillig molenaar, die vlak naast de molen *Koningslaagte* woont, had de molen los tijdens de zuidwesterstorm van dinsdagmiddag 26 februari. De plotseling naar noordwest ruimende storm kwam achter het gevlucht en drukte de kleppen dicht. Door de klap brak de kruiketting. De gebroken schalm bleek al eerder voor ongeveer de helft door te zijn en de tegenoverliggende kant ziet er ook niet erg best uit (A).

De as is met penbalk en al (B) naar voren gekanteld en heeft de halssteen en zijn gestel uit het voorkeuvelens gerukt (C). De as ligt nu op de windpeluw. Een en ander geeft een onverwachte blik op de conditie van

de windpeluw ter plaatse van de weerstijl en onder de oplegging van de halssteen (D). Ook het slijtvlak van de vangstukken is nu prachtig zichtbaar (E).

Het achtereind van de as wordt naar beneden gehouden door een verticale takel die aan de vijzelas bevestigd is (B en F). Ook de staart en het onderste eind zijn aan beide kanten geborgd met tirfortakels (G).

Het onderste eind van het naar voren gekantelde gevlucht is in de grond geslagen en de kleppen daarvan hebben zich in het rietdek van de romp gesneden en zijn door de draaibeweging geopend (H). Het buitenste deel van de zelfzwiching is daardoor tevens naar voren geknikt. Van het voorgaande eind zijn aan de aszijde enkele kleppen uitgewaaid (I en J). Molenmaker Dunning zal de zeer omvangrijke schade opnemen. Molenstichting Hunsingo e.O. schat voorlopig dat het herstel minstens vijftigduizend euro zal gaan kosten.


Foto's: Harm Bultema (Monumentenwacht)



D



E



G



F



H



