



Stichting Groninger molenvrienden

GRONINGEN 9700 AE
POSTBUS 213
GIRO N^o 3866034

copy ...
aan de heren De Jong
Sjke

INSPECTIE RAPPORT betreffende

MOLEN... Goliath gelegen te Uithuizenmeeden - Eemafolder
GEMEENTE... Hefshuizen
EIGENAAR... Stichting Groninger Molenvr^{den} adres: Postbus 213 9700 AE Groningen...
DATUM INSPECTIE... verschillende

Punten waarop inspectie betrekking heeft gehad

Inwendige inspectie

K a p

Voeghouten

zakken etc. door meerder goed

Windpeluw

inwendig? van buiten met reconstructie te zien

Langespruit

—

IJzerbalk

—

Penbalk

—

Korte spruit

—

Voorkeuvelens

Bepinning, wie stamduiker, cyclusken, steenbeed, kuge-
meester, en welhouwen en ook wijging draad in molige staat

Keer- en weerstijl

— koppen overot die onder de keerstijl slacht

Hoekstijlen

—

Achterkeuvelens

—

Hoek- en raamstijlen

—

Spantring

Als overot onder de lange spruit, aan de palrijde onder
zijde van binnen overot met ijzer, tringelend

Roosterhouten

Onder de lange spruit overot, verder goed

Gordingen

—

Spanten

—

G a a n d e w e r k e n i n d e k a p .

Bovenas	/	
Halslager	/	
Penlager	/	
Bovenwiel	/	
Teruglooppal	/	
Kammen bovenwiel en smering	/	
Bovenbonkelaar of schijfloop	/	
Kruiwerk en smering	/	
Vang	/	
Vangtrommel of stok	/	
Vangtouw of vangketting	/	
Poortslot + slotplaat en poortstokken	/	
L u i z o l d e r		
Vloer	/	<i>Vloer van de kapolder zij vol houtwerk, zal t.z.t. moeten worden overzagen.</i>
Trap	/	
Koningsspil	/	
Luitafel of bonkelaar	/	<i>N.V.T.</i>
Sleepwiel of varkenswiel	/	<i>N.V.T.</i>
Luias en gaffelwiel	/	<i>N.V.T.</i>
Omlooptouw	/	<i>N.V.T.</i>

Kaar

- N.V.T

Steenkraan met worm-
schroef en beugels

- N.V.T

Takelblok

- N.V.T.

M a a l - o f s t e l l i n g z o l d e r .

Vloer

- N.V.T

Trap

- N.V.T

Pasbalk met kussen

- N.V.T

Paard

- N.V.T

Ligtewerk

- N.V.T

Ligtboom

- N.V.T

Ligstok of -touw

- N.V.T

Meelpijp

- N.V.T

Meelbak

- N.V.T.

Regulateur

- N.V.T

Tussenvloer

- N.V.T

Vloer

- N.V.T

Trap

- N.V.T.

Bevindingen inwendige inspectie:

Molen is op wat kleinigheden na in uitstekende staat.

Wel zal L & L een nieuwe roosterplaat maken aangebracht de oude is nog goed, maar begint te verslijten, hier en daar is al eens een stuk in deel gezet. (geplakt bij revisie 1983)

S t a a r t

Lange spruitbalk /

Korte spruitbalk /

Lange schoren /

Korte schoren /

Staartbalk /

Kruihaspel of lier /

Krui en bezetketting /

Kruipalen

*Zeker een stuk of vijf mogen wel worden vervangen
t.a.t.*

W i e k e n k r u i s

Roeden /

Heklatten /

Wiggen en keerklossen /

Voorzomen /

Zeilarmen en klampen /

Molenzellen /

Remklep-systemen / N.V.T

Kettingen /

Bevindingen inspectie staart en wiekenkruis:

Bij nieuwe verbouwt, misschien over 3 of 4 jaar, zullen nieuwe windborden moeten worden aangebracht.

S t e l l i n g

Schoren	N.V.T
Standvinkèn	- N.V.T
Buitensluiting	- N.V.T
Binnen en onder- sluiting	- N.V.T
Liggers	- N.V.T
Vakken	- N.V.T
Leuning	- N.V.T
Verankering	- N.V.T
Kruipalen	Ab op bl. 5.
M o l e n r o m p + a c h t k a n t	
A c h t k a n t s t i j l e n	
Deuren/luiken en ramen	/
Ondertafelement	- N.V.T
Boventafelement	/
Veldkruizen	/
Kistramen	/
Raamkozijnen en deurkozijnen	/
Stellingdeuren	- N.V.T
Toegangsdeuren	/
Kapbedekking	/

VIJZEL

peulhout

donsbalk

valschot

st

schroefrad

halsbalk

ijzel of schroef

atspot

is nog aanvoerig onderin de molen doch niet meer gangbaar.

rad op zichzelf goed. hammen erg dun.

De vijzel is niet geheel optimaal in het water gelegen door het verlaagde waterpeil ter plaatse

Rieten achterkant

Metselwerk

Veldmuur muren op vele plaatsen worden bij- en inge-
voegd, de zuidwestkant is zelfs slecht voorat leunen tezaam

Potdeksel of rabat-
werk

- N. V. T

A l g e m e e n

Bliksembeveiliging

- aan te bevelen: meet hem eens door !!

Bevindingen inspectie romp, stelling, molenberg:

Is op wat kleinigheden na in goede staat.

De frontmuur is vooral van boven in slechte staat, terwyl
het oorspronkelijke beschermdek megens verwotting is verwij-
derd.

De mol op de kap is volgens rietdekker Ues verwot.

De rapporteur:

P. van Dijken