

MAALRAPPORT VAN DE KOREN- EN PELMOLEN "DE ZWALUW" TE ZUURDIJK (Gr.)
VOOR "DE HOLLANDSCHE MOLEN", VEREENIGING TOT BEHOUD VAN MOLENS IN
NEDERLAND TE AMSTERDAM.

Datum: 10 febr. 1985 Aantal uren: 2 1/2

Molenaar: Martin van Doornik / ~~Paul de Rijk~~ *

Windrichting: N (NO) O ZO Z ZW W NW

Weertype: Zonnig Windkracht: 5

Tellerstand na stilzetten: 55.422

Stand zelfzwiching: ~~gesloten~~ / halfopen / ~~open~~ *

Aantal enden: ?

Gemalen: kg. . (graansoort vermelden)

Werkzaamheden:

Foto's maken van de draaiende molen.

Geconstateerde gebreken:

*) doorhalen wat niet van toepassing is.

MAALRAPPORT VAN DE KOREN- EN PELMOLEN "DE ZWALUW" TE ZUURDIJK (Gr.)
VOOR "DE HOLLANDSCHE MOLEN", VEREENIGING TOT BEHOUD VAN MOLENS IN
NEDERLAND TE AMSTERDAM.

Datum: 16 febr. 1985 Aantal uren: 5

Molenaar: Martin van Doornik / Paul de Rijk *

Windrichting: N NO O ZO Z (ZW) W NW

Weertype: ? Windkracht: ?

Tellerstand na stilzetten: 55.885

Stand zelfzwichting: gesloten / halfopen / open * ?

Aantal enden: ?

Gemalen: kg. . (graansoort vermelden)

Werkzaamheden:

Vlaggestok van kap afgenomen (oude verf was afgebladderd en groen uitgeslagen), geschuurd en gegrond.

Geconstateerde gebreken:

Veel verrotte sleppen van de zelfzwichting; enkele stukken daarvan lagen al her en der verspreid op de grond rondom de molen, door de stormen veroorzaakt.

*) doorhalen wat niet van toepassing is.

MAALRAPPORT VAN DE KOREN- EN PELMOLEN "DE ZWALUW" TE ZUURDIJK (Gr.)
VOOR "DE HOLLANDSCHE MOLEN", VEREENIGING TOT BEHOUD VAN MOLENS IN
NEDERLAND TE AMSTERDAM.

Datum: 23 febr. 1985 Aantal uren: 5

Molenaar: Martin van Doornik / Paul de Rijk *

Windrichting: N NO O ZO Z ZW W NW

Weertype: _____ Windkracht: _____

Tellerstand na stilzetten: _____

Stand zelfzwiching: gesloten / halfopen / open *

Aantal enden: _____

Gemalen: _____ kg. _____ . (graansoort vermelden)


Werkzaamheden:

Vlaggestok nog eens schuren en dan
wit verven, top rood.

Trap van stelling- naar steenzolder
verplaatst. Stond zeer onveilig vlak naast
trapgat naar beneden en naast luihuizen!
Daarvoor gat in steenzolder gesaagd en
met vrijkomende planken oude gat
dichtgemaakt.

Geconstateerde gebreken: Wiekenkruis vastgelopen!

Ashop klemt op steenbord. Oorzaak: gebroken
eikenhouten halssteen, zoals
nevenstaande schets
aangeeft. Het onderste
gedeelte drukt, door de schuine
helling van de scheur, het
steenbord naar buiten, tegen
de aschop aan. Daarbij is de "hol"
van de halssteen ruim 7 cm. diep!



*) doorhalen wat niet van toepassing is.

MAALRAPPORT VAN DE KOREN- EN PELMOLEN "DE ZWALUW" TE ZUURDIJK (Gr.)
VOOR "DE HOLLANDSCHE MOLEN", VEREENIGING TOT BEHOUD VAN MOLENS IN
NEDERLAND TE AMSTERDAM.

Datum: 2 maart 1985 Aantal uren: 4

Molenaar: Martin van Doornik / Paul de Rijk *

Windrichting: N NO O ZO Z ZW W NW

Weertype: _____ Windkracht: _____

Tellerstand na stilzetten: _____

Stand zelfzwichting: gesloten / halfopen / open *

Aantal enden: _____

Gemalen: _____ kg. _____. (graansoort vermelden)

Werkzaamheden:

Vlaggestok weer op kap geplaatst en
voorzien van nieuw touw. De in deze
molen aanwezige blauwe wimpel ging naar
de "Eben Haëzer" te Ennematil, omdat ik
reeds een wimpel bezit.

Geconstateerde gebreken:

Ophangbeugel van vangstok aan brilstuk
is te dun (slechts 3 mm dik ijzer!).
Vangstok van vangbalk losgemaakt en
binnengehaald. Toch ook een mooi gelegen-
heid om te verven. Beugel mee naar
huis genomen om een nieuwe te maken.
Vangstok geschuurd en gegrond.

*) doorhalen wat niet van toepassing is.

MAALRAPPORT VAN DE KOREN- EN PELMOLEN "DE ZWALUW" TE ZUURDIJK (Gr.)
 VOOR "DE HOLLANDSCHE MOLEN", VEREENIGING TOT BEHOUD VAN MOLENS IN
 NEDERLAND TE AMSTERDAM.

Datum: 9 maart 1985 Aantal uren: 4½

Molenaar: Martin van Doornik / Paul de Rijk *

Windrichting: N NO O ZO Z ZW W NW

Weertype: _____ Windkracht: _____

Tellerstand na stilzetten: _____

Stand zelfzwichting: gesloten / halfopen / open *

Aantal enden: _____

Gemalen: _____ kg. _____ . (graansoort vermelden)

Werkzaamheden:

Vangstok gewerkt en ophangbeugel nieuw
 aangebracht, ook nieuwe afdruiplatjes
 om stok getimmerd iets buiten de kap.
 Afgebroken „Doornbosch-duifje“ weer hersteld.

Geconstateerde gebreken:

*) doorhalen wat niet van toepassing is.

MAALRAPPORT VAN DE KOREN- EN PELMOLEN "DE ZWALUW" TE ZUURDIJK (Gr.)
VOOR "DE HOLLANDSCHE MOLEN", VEREENIGING TOT BEHOUD VAN MOLENS IN
NEDERLAND TE AMSTERDAM.

Datum: 16 maart 1985 Aantal uren: 3³/₄

Molenaar: Martin van Doornik / Paul de Rijk *

Windrichting: N NO O ZO Z ZW W NW

Weertype: _____ Windkracht: _____

Tellerstand na stilzetten: _____

Stand zelfzwichting: gesloten / halfopen / open *

Aantal enden: _____

Gemalen: _____ kg. _____ . (graansoort vermelden)

Werkzaamheden:

Mooi geverfde vangstok weer buiten
opgehangen, zij liet het met moeite.
Autokrik hierbij gebruikt.

Geconstateerde gebreken:

*) doorhalen wat niet van toepassing is.

MAALRAPPORT VAN DE KOREN- EN PELMOLEN "DE ZWALUW" TE ZUURDIJK (Gr.)
 VOOR "DE HOLLANDSCHE MOLEN", VEREENIGING TOT BEHOUD VAN MOLENS IN
 NEDERLAND TE AMSTERDAM.

Datum: 21 maart 1985 Aantal uren: 2

Molenaar: Martin van Doornik / Paul de Rijk *

Windrichting: N NO O ZO Z ZW W NW

Weertype: _____ Windkracht: _____

Tellerstand na stilzetten: _____

Stand zelfzwichting: gesloten / halfopen / open *

Aantal enden: _____

Gemalen: _____ kg. _____ (graansoort vermelden)

Werkzaamheden:

Beroek van D.H.M. (G.de Vries), Stichting Groninger
 Molenvrienden (B. Dijk), molenmaker Medendorp,
 Prov. Gron. Molencommissie (meij. H. van der Wal),
 om de molen te bekijken hoe de zaken
 ervoor stonden ten aanzien van de onderhouds-
 toestand.

De molen is grondig bekeken. Lijst maken
 met gebreken en aan D.H.M. opsturen.
 Kopie aan B. Dijk.

Geconstateerde gebreken:

*) doorhalen wat niet van toepassing is.

MAALRAPPORT VAN DE KOREN- EN PELMOLEN "DE ZWALUW" TE ZUURDIJK (Gr.)
 VOOR "DE HOLLANDSCHE MOLEN", VEREENIGING TOT BEHOUD VAN MOLENS IN
 NEDERLAND TE AMSTERDAM.

Datum: 23 maart 1985 Aantal uren: 4³/₄

Molenaar: Martin van Doornik / Paul de Rijk *

Windrichting: N NO O ZO Z ZW W NW

Weertype: _____ Windkracht: _____

Tellerstand na stilzetten: _____

Stand zelfzwichting: gesloten / halfopen / open *

Aantal enden: _____

Gemalen: _____ kg. _____. (graansoort vermelden)

Werkzaamheden:

Luiken, voor- en achterkeuvelen, voorwolf van
 kap geverfd.

Eén blemzittende klep uit wiel nr. 2
 gehaald (op horizontale roe kruijen).

Geconstateerde gebreken:

*) doorhalen wat niet van toepassing is.

MAALRAPPORT VAN DE KOREN- EN PELMOLEN "DE ZWALUW" TE ZUURDIJK (Gr.)
VOOR "DE HOLLANDSCHE MOLEN", VEREENIGING TOT BEHOUD VAN MOLENS IN
NEDERLAND TE AMSTERDAM.

Datum: 13 april 1985 Aantal uren: 5 1/2

Molenaar: Martin van Doornik / ~~Paul de Rijk~~ *

Windrichting: N NO O ZO Z ZW W NW

Weertype: _____ Windkracht: _____

Tellerstand na stilzetten: _____

Stand zelfzwichting: gesloten / halfopen / open *

Aantal enden: _____

Gemalen: _____ kg. _____ . (graansoort vermelden)

Werkzaamheden:

Zeer zwaar harwei: samen met m'n vrouw de nieuwe halbssteen (onlangs gemaakt bij een steenhouwer) via de trappen naar de kap gehesen. Luien was toch niet mogelijk daar de as nog steeds vastzat.

Daarna bovenas opgetempeld voor verwisselen van halbssteen; lukte niet!

Oude halbssteen te muurvast.

Geconstateerde gebreken:

As weer omhoog en werk opgegeven.

*) doorhalen wat niet van toepassing is.

MAALRAPPORT VAN DE KOREN- EN PELMOLEN "DE ZWALUW" TE ZUURDIJK (Gr.)
 VOOR "DE HOLLANDSCHE MOLEN", VEREENIGING TOT BEHOUD VAN MOLENS IN
 NEDERLAND TE AMSTERDAM.

Datum: 16 en 19 april 1985 Aantal uren: 3

Molenaar: Martin van Doornik / ~~Paul de Rijk~~ * Samen met m'n vrouw

Windrichting: N NO O ZO Z ZW W NW

Weertype: _____ Windkracht: _____

Tellerstand na stilzetten: _____

Stand zelfzwichting: gesloten / halfopen / open *

Aantal enden: 55.888

Gemalen: _____ kg. _____ . (graansoort vermelden)

Werkzaamheden:

Op 16 april vlaggetjeslijnen tussen de enden der wieken bevestigd en molen in vreugde stand gezet.

Op 19 april vlaggetjeslijnen weer afgenomen. Dit in verband met ons huwelijk op 18 april 1985.

Vrijwilliger Schelte Doornbos van molen "Eva" te Usquert is zo vriendelijk geweest de vlaggetjeslijnen van zijn molen aan ons beschikbaar te stellen.

Geconstateerde gebreken:

*) doorhalen wat niet van toepassing is.

MAALRAPPORT VAN DE KOREN- EN PELMOLEN "DE ZWALUW" TE ZUURDIJK (Gr.)
 VOOR "DE HOLLANDSCHE MOLEN", VEREENIGING TOT BEHOUD VAN MOLENS IN
 NEDERLAND TE AMSTERDAM.

Datum: 18 april 1985 Aantal uren: 1

Molenaar: Martin van Doornik / ~~Paul de Rijk~~ *

Windrichting: N NO O ZO Z ZW W NW

Weertype: warm, zonnig Windkracht: 3

Tellerstand na stilzetten: _____

Stand zelfzwiching: gesloten / halfopen / open *

Aantal enden: _____

Gemalen: _____ kg. _____. (graansoort vermelden)

Werkzaamheden:

Molen stond in vreugde stand met feesttooi.
 Op die dag trad Martin van Doornik in
 het huwelijk met Jeannette Hout uit Huizen (NH).
 Deze molen diende die dag als decor voor
 een aantal trouwfoto's, waarvoor de heer
 B. Jongsma als fotograaf op trad.

Geconstateerde gebreken:

*) doorhalen wat niet van toepassing is.

MAALRAPPORT VAN DE KOREN- EN PELMOLEN "DE ZWALUW" TE ZUURDIJK (Gr.)
VOOR "DE HOLLANDSCHE MOLEN", VEREENIGING TOT BEHOUD VAN MOLENS IN
NEDERLAND TE AMSTERDAM.

Datum: 4 mei 1985 Aantal uren: 3½

Molenaar: Martin van Doornik / Paul de Rijk *

Windrichting: N NO O ZO Z ZW W NW

Weertype: _____ Windkracht: _____

Tellerstand na stilzetten: 55.892

Stand zelfzwichting: gesloten / halfopen / open *

Aantal enden: _____

Gemalen: _____ kg. _____ . (graansoort vermelden)

Werkzaamheden:

Wel ietsje gedraaid voor werkzaamheden aan de roeden. Daar op wiel nr. 1 ongeveer de helft van de kleppen wegens verrotting verwijderd zijn, zijn ook de kleppen (nog in goede staat en dus bewaren) van het overeenkomstig aantal van wiel nr. 3 weggenomen ter balans van het wielenkruis. Dit met het oog op de komende Nationale Molendag.

Geconstateerde gebreken:

Loper maalstenen opgelegd en in steenkraan laten hangen op vloer met steunblokken.



Arm steenkraan gebroken ter plaatse van wig achter de staander.

Volgende week billen. Kerven waren te bot. Op wiel nr. 1 vierde heklat (verrot) vanaf de end uitgenomen en noodlat aangebracht, daar de remklep op de, op het lat behorende, kluft gelagerd is.

*) doorhalen wat niet van toepassing is.

MAALRAPPORT VAN DE KOREN- EN PELMOLEN "DE ZWALUW" TE ZUURDIJK (Gr.)
VOOR "DE HOLLANDSCHE MOLEN", VEREENIGING TOT BEHOUD VAN MOLENS IN
NEDERLAND TE AMSTERDAM.

Datum: vrijdag 10 mei 1985 Aantal uren: 3

Molenaar: Martin van Doornik / Paul de Rijk *

Windrichting: N NO O ZO Z ZW W (NW)

Weertype: _____ Windkracht: 4-5

Tellerstand na stilzetten: 56.078

Stand zelfzwichting: gesloten / ~~halfopen~~ / ~~open~~ *

Aantal enden: 50

Gemalen: _____ kg. _____ . (graansoort vermelden)

Werkzaamheden:

Samen met molenmaker Medendorp de
bovenas naar voren opgekrakt. Ik
zorgde voor het verplaatsen van de
pen balk. Zo kan de molen morgen
(Nat. Molendag) toch draaien.

Geconstateerde gebreken:

*) doorhalen wat niet van toepassing is.

MAALRAPPORT VAN DE KOREN- EN PELMOLEN "DE ZWALUW" TE ZUURDIJK (Gr.)
VOOR "DE HOLLANDSCHE MOLEN", VEREENIGING TOT BEHOUD VAN MOLENS IN
NEDERLAND TE AMSTERDAM.

Datum: 11 mei 1985 Aantal uren: 9½

Molenaar: Martin van Doornik / Paul de Rijk *

Windrichting: (N NO) O ZO Z ZW W NW

Weertype: half bew. / zonnig Windkracht: 3

Tellerstand na stilzetten: 57.329

Stand zelfzwiching: gesloten / ~~halfopen~~ / open *

Aantal enden: 30 +/m 60

Gemalen: _____ kg. _____ . (graansoort vermelden)

Werkzaamheden: **NATIONALE MOLENDAG !**

Billen van liggersteen.

Van 10 tot half twee windstilte, daarna molen
liep weer. Wel de hele tijd vang los.

Ruim 200 bezoekers, waarvan 161 namen in
het gastenboek.

Ik zorgde voor het billen (eigen widia-bilhamer)
en Paul voor de molen.

1281 omwentelingen gedraaid.

„Slechts” 3 bezoekers op rookverbod gewezen.

Geconstateerde gebreken: Het was een heel drukke dag.

*) doorhalen wat niet van toepassing is.

MAALRAPPORT VAN DE KOREN- EN PELMOLEN "DE ZWALUW" TE ZUURDIJK (Gr.)
VOOR "DE HOLLANDSCHE MOLEN", VEREENIGING TOT BEHOUD VAN MOLENS IN
NEDERLAND TE AMSTERDAM.

Datum: Zondag 9 juni 1985 Aantal uren: 1½

Molenaar: Martin van Doornik / Paul de Rijk *

Windrichting: N NO O ZO Z ZW W (NW)

Weertype: licht bew. Windkracht: 3-4

Tellerstand na stilzetten: 64.858

Stand zelfzwichting: gesloten / ~~halfopen~~ / open *

Aantal enden: _____

Gemalen: _____ kg. _____ . (graansoort vermelden)

Werkzaamheden:

Molen even gedraaid ter gelegenheid van bezoek
Duitse molenaar Th. Steenblock uit Spetzerfehn
(Kreis Aurich). 'n Oude rot in 't molenaarsvak
als hij is, kon al snel constateren dat de
molen SLECHT gerestaureerd is!

Naan aanleiding daarvan heeft hij later
z'n vriendschap met molenmaker Doornbosch
verbroken.

Geconstateerde gebreken:

Later bezochten wij de werkplaats
van molenmakerij Dunning / Bremer
waar zojuist twee nieuwe roeden
worden vervaardigd (nrs. 228 en 229)
voor de Duitse molen te Varel.

Van Steenblock heb ik in '83 het billen geleerd.

*) doorhalen wat niet van toepassing is.

MAALRAPPORT VAN DE KOREN- EN PELMOLEN "DE ZWALUW" TE ZUURDIJK (Gr.)
 VOOR "DE HOLLANDSCHE MOLEN", VEREENIGING TOT BEHOUD VAN MOLENS IN
 NEDERLAND TE AMSTERDAM.

Datum: 15 juni 1985 Aantal uren: 2½

Molenaar: Martin van Doornik / Paul de Rijk *

Windrichting: N NO O ZO Z ZW W NW

Weertype: guur weer Windkracht: 10

Tellerstand na stilzetten: _____

Stand zelfzwichting: gesloten / halfopen / open *

Aantal enden: _____

Gemalen: _____ kg. _____ (graansoort vermelden)

Werkzaamheden:

Wel aanwezig; molen niet gedraaid
 wegens storm.
 Diverse zolders schoongeveegd.

Geconstateerde gebreken:

*) doorhalen wat niet van toepassing is.

MAALRAPPORT VAN DE KOREN- EN PELMOLEN "DE ZWALUW" TE ZUURDIJK (Gr.)
VOOR "DE HOLLANDSCHE MOLEN", VEREENIGING TOT BEHOUD VAN MOLENS IN
NEDERLAND TE AMSTERDAM.

Datum: 29 juni 1985 Aantal uren: 4

Molenaar: Martin van Doornik / ~~Paul de Rijk~~ *

Windrichting: N NO O ZO Z (ZW) W NW

Weertype: Heilig/zonnig Windkracht: 1-2

Tellerstand na stilzetten: 65.447

Stand zelfzwichting: gesloten / ~~halfopen~~ / ~~open~~ *

Aantal enden: ± 15 - wieken aanduwen.

Gemalen: kg. . (graansoort vermelden)

Werkzaamheden:

Niet veel gedraaid wegens zwakke wind.
Slechts 45 omwentelingen. Van zwakke wind
gelegenheid gebruik gemaakt om lange spruit
te schuren en verven. Geen enkele gevoel
van hoogterees. Een bezoeker nam foto's.
Tevens koningspil uitgenomen om taats met
oliebalje schoon te maken en van verse
olie te voorzien. Ook de buslager bovenaan
onderging een beurt en wat aanslaan.
Te veel speling.

Geconstateerde gebreken:

*) doorhalen wat niet van toepassing is.

MAALRAPPORT VAN DE KOREN- EN PELMOLEN "DE ZWALUW" TE ZUURDIJK (Gr.)
 VOOR "DE HOLLANDSCHE MOLEN", VEREENIGING TOT BEHOUD VAN MOLENS IN
 NEDERLAND TE AMSTERDAM.

Datum: 27 juli 1985 Aantal uren: 4 1/2

Molenaar: ~~Martin van Doornik~~ / Paul de Rijk *

Windrichting: N NO O ZO Z ZW W NW

Weertype: _____ Windkracht: _____

Tellerstand na stilzetten: 66.579

Stand zelfzwichting: gesloten / halfopen / open *

Aantal enden: _____

Gemalen: _____ kg. _____ . (graansoort vermelden)

Werkzaamheden:

Molen gedraaid door Paul. Verdere gegevens
niet bekend.

Ik was op vakantie met auto langs molens
in DDR, Denemarken, Zweden en Sleeswijk-Holstein.

Geconstateerde gebreken:

*) doorhalen wat niet van toepassing is.

MAALRAPPORT VAN DE KOREN- EN PELMOLEN "DE ZWALUW" TE ZUURDIJK (Gr.)
VOOR "DE HOLLANDSCHE MOLEN", VEREENIGING TOT BEHOUD VAN MOLENS IN
NEDERLAND TE AMSTERDAM.

Datum: 10/17/24 aug. 1985 Aantal uren: Samen ± 11 uur

Molenaar: Martin van Doornik / Paul de Rijk *

Windrichting: N NO O ZO Z ZW W NW

Weertype: _____ Windkracht: _____

Tellerstand na stilzetten: op 17 aug. 70.376

Stand zelfzwiching: gesloten / halfopen / open *

Aantal enden: _____

Gemalen: _____ kg. _____ . (graansoort vermelden)

Werkzaamheden: Op 24 aug. niet gedraaid, op 10 en 17 wel.
Veel werk met billen van looper.

Geconstateerde gebreken:

*) doorhalen wat niet van toepassing is.

MAALRAPPORT VAN DE KOREN- EN PELMOLEN "DE ZWALUW" TE ZUURDIJK (Gr.)
 VOOR "DE HOLLANDSCHE MOLEN", VEREENIGING TOT BEHOUD VAN MOLENS IN
 NEDERLAND TE AMSTERDAM.

Datum: 31 aug. 1985 Aantal uren: 3

Molenaar: Martin van Doornik / Paul de Rijk *

Windrichting: N NO O ZO Z ZW (W) NW

Weertype: bew. droog Windkracht: 3

Tellerstand na stilzetten: 70.955

Stand zelfzwichting: gesloten / ~~halfopen~~ / open *

Aantal enden: 40

Gemalen: kg. . (graansoort vermelden)

Werkzaamheden: Loper maalstenen (17^{er} kunst) gereed met billen.
 Daarna opzij gedaan met steenkraam. Ligger
 schoongemaakt. Bolspil eruit gehaald voor
 schoonmaken/smeren van taats.
 „Ouderwetse" houten steenbus in ligger met
 neuten zonder stauffersmering. Erg lastig!
 Steenbus gesmeerd; bolspil weer terug
 en dan looper (met Engelse rijs) erop.
 Steenspil op z'n plaats. Daarna nadat

Geconstateerde gebreken: alles bekeken of de zaak in orde
 is, de vang los, met de
 bedoeling de loopersteen te balanceren.
 Na wat veel afstellen en gewichten
 verplaatsen, kon de steen weer mooi
 strijken.

*) doorhalen wat niet van toepassing is.

MAALRAPPORT VAN DE KOREN- EN PELMOLEN "DE ZWALUW" TE ZUURDIJK (Gr.)
VOOR "DE HOLLANDSCHE MOLEN", VEREENIGING TOT BEHOUD VAN MOLENS IN
NEDERLAND TE AMSTERDAM.

Datum: 14 sept. 1985 Aantal uren: 4

Molenaar: Martin van Doornik / ~~Paul de Rijk~~ *

Windrichting: N NO O ZO Z (ZW) W NW

Weertype: buig, bew., regen Windkracht: 5 à 6

Tellerstand na stilzetten: 71.263

Stand zelfzwichting: ~~gesloten~~ / halfopen / ~~open~~ *

Aantal enden: 60

Gemalen: kg. . (graansoort vermelden)

Werkzaamheden:

Verfpotten; gekregen van G. de Vries namens DHM op
12 sept; merk Touwen & Co. naar boven luien.
Op die dag kreeg de molen een Rentokil-
behandeling. Hebben de mannen van Rentokil misschien
m'n reuzen-Bahco sleutel meegenomen? Geleend van
B. Dijk en lag op ondertafelment naast trapgat.
Achterzoomlat wiel nr. 1 vervangen.
Maalsteen meege draaid, en dan kuipdelen, haar
e.d. weer in elkaar zetten.

Geconstateerde gebreken:

Handvat kruilier afgebroken tijdens (zwaar)
kruien.

*) doorhalen wat niet van toepassing is.

MAALRAPPORT VAN DE KOREN- EN PELMOLEN "DE ZWALUW" TE ZUURDIJK (Gr.)
VOOR "DE HOLLANDSCHE MOLEN", VEREENIGING TOT BEHOUD VAN MOLENS IN
NEDERLAND TE AMSTERDAM.

Datum: 19 sept. 1985 Aantal uren: 3

Molenaar: ~~Martin van Doornik~~ / Paul de Rijk *

Windrichting: N NO O ZO Z (ZW) W NW

Weertype: bewolkt, geen regen Windkracht: 5 à 6

Tellerstand na stilzetten: 72.400

Stand zelfzwichting: ~~gesloten~~ / halfopen / ~~open~~ *

Aantal enden: 60

Gemalen: kg. . (graansoort vermelden)

Werkzaamheden:

Maalsteen mee gedraaid.

Deel stelling-balie geverfd

Geconstateerde gebreken:

*) doorhalen wat niet van toepassing is.

MAALRAPPORT VAN DE KOREN- EN PELMOLEN "DE ZWALUW" TE ZUURDIJK (Gr.)
VOOR "DE HOLLANDSCHE MOLEN", VEREENIGING TOT BEHOUD VAN MOLENS IN
NEDERLAND TE AMSTERDAM.

Datum: 21 sept. 1985 Aantal uren: _____

Molenaar: Martin van Doornik / ~~Paul de Rijk~~ *

Windrichting: N NO O ZO Z (ZW) W NW

Weertype: bew., droog, iets buig Windkracht: 6 à 7

Tellerstand na stilzetten: 72.799

Stand zelfzwichting: ~~gesloten~~ / halfopen / open *

Aantal enden: 70

Gemalen: _____ kg. _____ . (graansoort vermelden)

Werkzaamheden:

Achterzoomlat wiel nr. 1 geverfd.

Maalsteen uit het werk tijdens draaien.

Geconstateerde gebreken:

Hoorde in kap geluiden (zonden hoortoestel, m'n vrouw hoorde niets!), leken op zwaar radio gekraak. Molen stopgezet. Kammen in orde. Koningspil goed in busbalk. Bleek uiteindelijk dat ± de helft van wiggen in bovenwiel niet goed vast zaten!

Niet meer verder draaien en molenmaker gewaarschuwd.

*) doorhalen wat niet van toepassing is.

MAALRAPPORT VAN DE KOREN- EN PELMOLEN "DE ZWALUW" TE ZUURDIJK (Gr.)
 VOOR "DE HOLLANDSCHE MOLEN", VEREENIGING TOT BEHOUD VAN MOLENS IN
 NEDERLAND TE AMSTERDAM.

Datum: 12 okt. 1985 Aantal uren: 5½

Molenaar: Martin van Doornik / ~~Paul de Rijk~~ *

Windrichting: N NO O ZO Z ZW W NW

Weertype: Zonnig Windkracht: _____

Tellerstand na stilzetten: _____

Stand zelfzwiching: gesloten / halfopen / open *

Aantal enden: _____

Gemalen: _____ kg. (graansoort vermelden)

Werkzaamheden:

Molen niet gedraaid.

Geconstateerd dat schijfloep van het vroegere tweede hoppel maalstenen vermolind is.

Deze samen met steenspil naar beneden gehaald. Zeer zwaar karwei! Moeilijk te takelen, maar 't lukte. Niet zonder gevaar.

De ± 4 m. lange spil woog 'n paar honderd kilo!

Geconstateerde gebreken:

Ophanging maalbak losgeraakt. Met grotere spijkers weer vastgeslagen in legeringsbalk

*) doorhalen wat niet van toepassing is.

MAALRAPPORT VAN DE KOREN- EN PELMOLEN "DE ZWALUW" TE ZUURDIJK (Gr.)
VOOR "DE HOLLANDSCHE MOLEN", VEREENIGING TOT BEHOUD VAN MOLENS IN
NEDERLAND TE AMSTERDAM.

Datum: 19 okt. 1985 Aantal uren: 3½

Molenaar: Martin van Doornik / Paul de Rijk *

Windrichting: N NO O ZO Z ZW W NW

Weertype: _____ Windkracht: _____

Tellerstand na stilzetten: _____

Stand zelfzwichting: gesloten / halfopen / open *

Aantal enden: _____

Gemalen: _____ kg. _____ . (graansoort vermelden)

Werkzaamheden:

Diverse zolders schoongeveegd. Eerste zolder
gezellig ingericht - nog als begin - met een
bescheiden „molenmuseumpje”. Daartoe oude
marktkraam op de begane grond omgebouwd
tot grote tafel, waarop diverse (zelfs ook
buitenlandse) molenonderdelen uitgesteld
kunnen worden. Verzameling bedrukte meelzakjes,
posters e.d. op waaierkast.

Geconstateerde gebreken:

Twee glasilampen gesprongen 1^e zolder en
stellingzolder.

Paul de Rijk op loszittende bovenwiel
attent gemaakt - dus niet draaien!

14 van de 16 wiggen konden met de hand
bewogen worden.

*) doorhalen wat niet van toepassing is.

MAALRAPPORT VAN DE KOREN- EN PELMOLEN "DE ZWALUW" TE ZUURDIJK (Gr.)
VOOR "DE HOLLANDSCHE MOLEN", VEREENIGING TOT BEHOUD VAN MOLENS IN
NEDERLAND TE AMSTERDAM.

Datum: 26 okt. 1985 Aantal uren: 5

Molenaar: Martin van Doornik / ~~Paul de Rijk~~ *

Windrichting: N NO O ZO (Z) (ZW) W NW

Weertype: zwaar zonnig Windkracht: 3-5

Tellerstand na stilzetten: _____

Stand zelfzwiching: gesloten / halfopen / open *

Aantal enden: _____

Gemalen: _____ kg. _____. (graansoort vermelden)

Werkzaamheden:

Stelling balie en grote voordeuren met
bij "Gamma" gehuurde bandschuurmachine
van oude verf ontdaan.

Molen niet gedraaid.

Geconstateerde gebreken:

*) doorhalen wat niet van toepassing is.

MAALRAPPORT VAN DE KOREN- EN PELMOLEN "DE ZWALUW" TE ZUURDIJK (Gr.)
VOOR "DE HOLLANDSCHE MOLEN", VEREENIGING TOT BEHOUD VAN MOLENS IN
NEDERLAND TE AMSTERDAM.

Datum: 9 nov. 1985 Aantal uren: 3 1/4

Molenaar: Martin van Doornik / ~~Paul de Rijk~~ *

Windrichting: N NO O ZO Z (ZW) W NW

Weertype: bew. droog Windkracht: 7 à 8

Tellerstand na stilzetten: _____

Stand zelfzwiching: gesloten / halfopen / open *

Aantal enden: _____

Gemalen: _____ kg. _____ . (graansoort vermelden)

Werkzaamheden:

Molen niet gedraaid

Grote voordeuren mooi geverfd:

Donkergroen Van Touwen & Co.

Middenlat wit.

Scharnieren en ander ijzerwerk zwart.

Ook sluitsteen boven deur geverfd.

Ijzeren ringen om steenspil ook zwart geverfd. Geen roestboel in meel! Regenbuieu

Geconstateerde gebreken: na gereedkomen verfwerk.

*) doorhalen wat niet van toepassing is.

MAALRAPPORT VAN DE KOREN- EN PELMOLEN "DE ZWALUW" TE ZUURDIJK (Gr.)
VOOR "DE HOLLANDSCHE MOLEN", VEREENIGING TOT BEHOUD VAN MOLENS IN
NEDERLAND TE AMSTERDAM.

Datum: 16 nov. 1985 Aantal uren: _____

Molenaar: Martin van Doornik / ~~Paul de Rijk~~ *

Windrichting: N NO O ZO Z ZW W NW

Weertype: _____ Windkracht: _____

Tellerstand na stilzetten: _____

Stand zelfzwichting: gesloten / halfopen / open *

Aantal enden: _____

Gemalen: _____ kg. _____ . (graansoort vermelden)

Werkzaamheden:

Niet naar de molen geweest wegens griep.

Geconstateerde gebreken:

*) doorhalen wat niet van toepassing is.

MAALRAPPORT VAN DE KOREN- EN PELMOLEN "DE ZWALUW" TE ZUURDIJK (Gr.)
VOOR "DE HOLLANDSCHE MOLEN", VEREENIGING TOT BEHOUD VAN MOLENS IN
NEDERLAND TE AMSTERDAM.

Datum: 23 nov. 1985 Aantal uren: 2 1/2
Molenaar: Martin van Doornik / Paul de Rijk *
Windrichting: N (NO) O ZO Z ZW W NW
Weertype: ijskoud, iets mistig Windkracht: vrijwel stil 1-2
Tellerstand na stilzetten: _____
Stand zelfzwiching: gesloten / halfopen / open *
Aantal enden: _____
Gemalen: _____ kg. _____ . (graansoort vermelden)

Werkzaamheden:

Grote voordeuren verder afgeverfd, door m'n vrouw.
Schuif op kaar van maalstenen voorzien van
hefboommechanisme voor gemakkelijker openen en
sluiten. Voordien zat er op een heel primitieve
manier een klein hardhouten wigje aan 'n touwtje,
tussen schuif en kaar, vastgeklemd. En erg
moeilijk bereikbaar, zeker tijdens het malen

~~Geconstateerde gebreken:~~

met de draaiende steenspil vlak
ernaast...! Ik dacht aan de arme
Hans Soet, die op deze manier
omgekomen is in de molen te Cadzand.
Nu is het veel veiliger.

Op eerste zolder schommel haken geschroefd
voor schommel van ons dochtertje, als zij
naar de molen mee gaat, en zich niet hoeft
te vervelen.

*) doorhalen wat niet van toepassing is.

MAALRAPPORT VAN DE KOREN- EN PELMOLEN "DE ZWALUW" TE ZUURDIJK (Gr.)
VOOR "DE HOLLANDSCHE MOLEN", VEREENIGING TOT BEHOUD VAN MOLENS IN
NEDERLAND TE AMSTERDAM.

Datum: 1 dec 1985 Aantal uren: 2 1/2

Molenaar: Martin van Doornik / ~~Paul de Rijk~~ *

Windrichting: N NO O ZO (Z) ZW W NW

Weertype: sneeuw/mistig Windkracht: 3

Tellerstand na stilzetten: _____

Stand zelfzwiching: gesloten / halfopen / open *

Aantal enden: _____

Gemalen: _____ kg. _____ . (graansoort vermelden)

Werkzaamheden:

Aanjager op looper van maalstenen voorzien van
leren stripje.

Stellingzolder van 58 Watts TL-verlichting voorzien
i.p.v. gloeilamp die vaak stukging door het
trillen van achtkant tijdens draaien. Het was
vandaag zondag; gisteren maakte ik een foto-
tocht door het fraai besneeuwde Groninger
landschap met o.a. veel rijp aan bomen e.d.
Mijn vrouw en dochter waren ook mee.

Geconstateerde gebreken:

Bovenwiel nog niet aangehaald door Medendorp,
dus ook niet gedraaid.

*) doorhalen wat niet van toepassing is.

MAALRAPPORT VAN DE KOREN- EN PELMOLEN "DE ZWALUW" TE ZUURDIJK (Gr.)
 VOOR "DE HOLLANDSCHE MOLEN", VEREENIGING TOT BEHOUD VAN MOLENS IN
 NEDERLAND TE AMSTERDAM.

Datum: 7 dec. 1985 Aantal uren: _____

Molenaar: Martin van Doornik / Paul de Rijk *

Windrichting: N NO O ZO Z ZW W NW

Weertype: _____ Windkracht: _____

Tellerstand na stilzetten: _____

Stand zelfzwichting: gesloten / halfopen / open *

Aantal enden: _____

Gemalen: _____ kg. _____ . (graansoort vermelden)

Werkzaamheden:

Niet naar de molen geweest, ik lag ziek
 in bed, met buikgriep.

Op 12 dec. wel even in de molen
 geweest 's avonds.

Geconstateerde gebreken:

*) doorhalen wat niet van toepassing is.

MAALRAPPORT VAN DE KOREN- EN PELMOLEN "DE ZWALUW" TE ZUURDIJK (Gr.)
VOOR "DE HOLLANDSCHE MOLEN", VEREENIGING TOT BEHOUD VAN MOLENS IN
NEDERLAND TE AMSTERDAM.

Datum: 14 dec. 1985 Aantal uren: 3³/₄

Molenaar: Martin van Doornik / Paul de Rijk *

Windrichting: N NO O ZO Z (ZW) W NW

Weertype: bew. mistig Windkracht: 4-5

Tellerstand na stilzetten: _____

Stand zelfzwiching: gesloten / halfopen / open *

Aantal enden: _____

Gemalen: _____ kg. _____ . (graansoort vermelden)

Werkzaamheden:

Medendorp heeft bovenwiel nog niet vastgeslagen,
daarom wéér niet gedraaid.

Kapotte lamp 1^e zolder vervangen.

Kuip maalstenen weer in elkaar gezet, lag
open sinds aambrenge leertje op aamjager.

Zolders schoongeveegd.

Op plooistuk bovenwiel „DHM - 1977” in
gotische letters mooi zwart geverfd, voor
het „nageslacht”.

Geconstateerde gebreken:

*) doorhalen wat niet van toepassing is.

Asomwentelingen „DE ZWALUW” Zuurdijk.

DATUM.	AANTAL.	DATUM.	AANTAL.
vrij. 8 febr. '85	52.497	zat. 17 aug.	70.376
zat. 9 febr.	55.108	zat. 24 aug.	niet gedraaid; veel gewerkt met loper van maalstenen
zon. 10 febr.	55.422	zat. 31 aug.	70.955
zat. 16 febr.	55.885	zat. 7 sept.	niet gedraaid wegens afwezigheid
zat. 23 febr.	wel aanwezig, niet gedraaid. As slemt.	zat. 14 sept.	71.263 achterzaamlat no. 1 vervangen
zat. 23 mrt.	55.886	don. 19 sept.	72.400
16 apr. vlaggen	55.888	zat. 21 sept.	72.799. Vroegtijdig gestopt; loszittende bovenwiel
zat. 4 mei	55.893		
vr. 10 mei	56.078		
zat. 11 mei	57.329		
zat. 18 mei	58.997		
zat. 25 mei	59.765		
maa. 27 mei	61.409		
zat. 1 juni	63.179		
zat. 8 juni	64.826		
zon. 9 juni	64.858 ← bezoek	Steenblock uit	Spitzenfehn
zat. 15 juni	(wel aanwezig; niet gedraaid wegens storm)		
zon. 16 juni	64.862		
zat. 22 juni	65.402		
zat. 29 juni	65.447		
[VAKANTIE]			
zat. 27 juli	66.579 Paul		
zat. 3 aug.	68.394 ← bezoek	Dieckrich Janßen	uit Emden
zat. 10 aug.	69.825		

