

Bejaarde watermulder tusschen kamraden vermorzeld

Vreeselijk ongeluk te Midwolda

Gistermorgen om ongeveer 9 uur deed men de vreeselijke ontdekking, dat de ruim 70-jarige watermulder Hendrik Hamster, wonende in het veen nabij het Midwolder bosch te Midwolda, in de kap van de kleine spinnekop-watermolen, toebehoorende aan de N.V. Ennemaborgh, tusschen de kamraden was vermorzeld.

Gistermorgen om zeven uur had de oude Hamster zich naar de molen begeven, die eenige honderden meters van zijn woning verwijderd is om de molen te laten draaien. Als gewoonlijk zou hij om negen uur bij de familie Engelage, die vlak bij de molen woont, zijn kopje koffie drinken.

Toen de heer Engelage van de oude baas na herhaald roepen geen antwoord ontving, stapte hij op het molentje toe om te onderzoeken wat hiervan de oorzaak was.

Bij de molen gekomen, ontdekte hij dat de wieken wel draaiden, maar dat er geen water werd gemalen. Er moest dus iets niet in orde zijn en daar hij zelf een tijdlang de molen had bediend, zette hij onmiddellijk de wieken stil. Zijn eerste gedachte was, dat de man door de gladheid zou zijn uitgegleden en in de schroef terecht zijn gekomen. Hij klauterde de trap op, welke naar de kap van de molen leidt en daar deed hij een vreeselijke ontdekking.

Tusschen de kamraden hing het ontzielde en totaal verminkte lichaam van den molenaar.

Hij waarschuwde de omwonenden, van wie de heer Sportel zich naar het dorp begaf om hulp te halen.

Dokter Magendans werd gewaarschuwd, maar geneeskundige hulp kon hier niet meer baten.

De gemeente-veldwachter, de heer Hamstra stelde een onderzoek in, terwijl de burgemeester de Officier van Justitie van het ongeluk verwittigde. Op diens verzoek werd de inspecteur van de arbeidsinspectie er mee in kennis gesteld met het oog op de voorschriften inzake de veiligheidswet.

Men vond in de kop van de molen een oliesmeerbus, die het vermoeden wetigt, dat Hamster tijdens het smeren door de tanden van de kamraden is gegrepen.

In de kop bevinden zich nl. twee groote kamraden; de een, het asrad, draait verticaal om de as van de wieken en deelt zijn beweging door tanden mee aan de bonkelaar, een horizontaal draaiend rad, dat tot middelpunt heeft een



Midwolda, spinnekop van de Ennemaborg uit 1863. Vlucht 15,20 meter. Als laatste Groninger spinnekop gesloopt in 1949. Foto: B. van der Veen Czn., 1943.

verticale as, welke van boven naar onderen door de molen loopt en de schroef in beweging brengt.

De oude man nu is tusschen de tanden van het asrad en de bonkelaar geraakt, waarbij de man waarschijnlijk onmiddellijk is gedood. Alle kleeren werden hem finaal van het lichaam gerukt en het lichaam zelf werd ingedrukt, zoodat de personen, die de man in de kap aantroffen, een vreeselijk schouwspel kregen te zien. In het kleine vertrekje lagen de aan flarden gemalen kleedingstukken en overal in het rond zag men bloedvlekken.

Toen men het lichaam uit de kamraden had verwijderd bleek dat het hoofd van de romp was gescheiden.

Het stoffelijk overschot werd uit de kap gehaald en voorlopig in de schuur van den heer Engelage neergelegd.

In een hoek van de kap vond men het horloge van den ongelukkige, dat op 8.15 was blijven staan. Daar het ongeluk om ongeveer negen uur is bemerk, kan worden aangenomen dat het lichaam zoolang met de kamraden is meedraaid.

De spil van de molen is tengevolge van het ongeval gebroken en zoo konden de wieken doordraaien zonder dat er water werd gemalen.

De oude Hamster was ondanks zijn zeventig jaren - hij zou juist a.s. Vrijdag zijn verjaardag vieren - nog zeer kras en als bewijs hiervan vertelde een der

omwonenden ons heel typisch: 's Zummers zichte hai zien porsie nog teg'n 'n jong kerel aan.

Hij was reeds meer dan dertig jaren in dienst van de Ennemaborgh en was zeker al wel tien jaren watermulder. Welgemoed ging hij nog altijd aan zijn dagtaak, totdat de dood hem midden in zijn werkzaamheden heeft verrast.

Feitelijk dient de molen stil gezet te worden wanneer hij gesmeerd wordt, omdat de ruimte in de kap feitelijk te bekrompen is en de plaatsen, welke gesmeerd moeten worden, moeilijk te bereiken zijn. Hij bezigde voor de verst afgelegene plaatsen een lange lat, waarmee hij plat op zijn buik liggende juist de uithoeken kon bereiken. Vermoedelijk is hierbij een jasband of iets dergelijks tusschen de raden gekomen, met het gevolg, dat hij geheel en al in de onverbiddelijk doordraaiende kamraden is getrokken. Het gebeurde wel meer, dat Hamster de molen tijdens het draaien smeerde, maar hij liet hem ook wel eens eerst stilstaan.

Het molentje bevindt zich op een eenzame plaats in het veen, eenige honderden meters rechtsaf, van het boschpad wanneer men, opgaande van de brug bij de Toekomst naar Midwolde, halverwege het bosch is.

Toen wij er enkele uren na het ongeluk kwamen, was men in de buurt zeer onder de indruk van het gebeurde.

We troffen er nog de gemeente-veldwachter, de heer Hamstra, die in afwachting van de komst van den inspecteur van de arbeidsinspectie, zorgde, dat aan de toestand in de kap van den molen niets werd veranderd en diensten-gevolge moest ook de reparateur van de molen, die al aanwezig was, werkeloos toezien.

Om plm. half drie arriveerde de inspecteur van de arbeidsinspectie voor het instellen van een onderzoek.

Het slachtoffer van het ongeluk was gehuwd en woonde met zijn echtgenoot op eenige honderden meters afstand van de molen.

Het is niet de eerste keer, dat iemand door de kamraden in deze molen is gegrepen. ook de heer Engelage is dit een keer overkomen, maar door zich krampachtig aan een balk vast te houden scheurde hij alleen zijn kleeren.

Dit krantenbericht werd ons ter beschikking gesteld door het bestuurslid de heer G.J. de Vries uit Scheemda.

Onze hartelijke dank er voor!
