

provinciale waterstaat van groningen

INSPECTIE RAPPORT betreffende

MOLEN... *Berg*..... gelegen te... *Winschoten*.....

GEMEENTE... *Winschoten*.....

EIGENAAR... *Gem. Winschoten*..... adres:.. *Grindweg. 65*.....

DATUM INSPECTIE.. *23. november. 1932*

Punten waarop inspectie betrekking heeft gehad

I n w e n d i g e i n s p e c t i e

K a p

Voeghouten

Windpeluw

Langespruit

IJzerbalk

Penbalk

Korte spruit

Voorkeuvelens

Keer- en weerstijl

Achterkeuvelens

Keer- en weerstijl

Spantring

Roosterhouten

Gordingen

Spanten

Bovenas

Halslager

Penlager

Bovenwiel

Teruglooppal

Kammen bovenwiel
en smering

Bovenbonkelaar of
schijffloop

10 stuks kammen vernieuwen.

*1983
1000,-*

Kruiwerk en smering

Vang

Vangtrommel of stok

Vangtouw of vang-
ketting

Poortslot + slotplaat
en poortstokken

L u i z o l d e r

Vloer

Trap

Koningsspil

Luitafel of
bonkelaar

Sleepwiel of varkenswiel

Luias en gaffelwiel

Omlooptouw

Bediening luiwerk

Wipbak vernieuwen en ophanging verbeteren ¹⁹⁰⁴ 200.-

Steenzolder

Vloer

Trap

Spoorwiel

Onderlager konings-
spil

Oplegging draagbalk

Kammen en dammen
spoorwiel

15 stuks kammen vernieuwen ¹⁹⁰³ 1500.-

Steenrondsels

Staven

Spillen en wiggen

Staakijzers en
tappen

top van luiwerk in nyke bus zetten ¹⁹⁰⁴ 200.-

Rijnen

Taatspotten en
smering

Bok

Molenstenen

Steenringen

Kuipen

Schuddebak

Kuipdeksels

Kaarbomen

Kaar _____

 Schoe _____

 Steenkraan met worm-
 schroef en beugels _____

 Takelblok _____

M a a l - o f s t e l l i n g z o l d e r .

Vloer _____

 Trap _____

 Pasbalk met kussen _____

 Paard _____

 Ligtewerk _____

 Ligtboom _____

 Ligstok of -touw _____

 Meelpijp _____

 Meelbak _____

 Regulateur _____

 Tussenvloer 16 m² verrijden 360.¹⁹⁸³-

 Vloer _____
 Trap _____

Bevindingen inwendige inspectie:

St a a r t

Lange spruitbalk

Korte spruitbalk

Lange schoren

Korte schoren

Staartbalk

Kruihaspel of lier

Krui en bezetketting

Kruipalen

W i e k e n k r u i s

Roeden

Heklatten

Wiggen en keerklossen

Voorzomen

Zeilarmen en klampen

Molenzeilën

Remklep-systemen

Kettingen

Bevindingen inspectie staart en wiekenkruis:

5 stuks kleppen verzeild 1901
225-

Stelling

1953 48
700.-

Schoren

2 velden (boven dak) afdekken met 1m breed bitumen
weefsel. Leden aansluiting dak/malen verbeteren

Standvinken

Buitensluiting

Binnen en onder-
sluiting

Liggers

~~Vakken~~ planken

Leuning

Verankering

Kruipalen

M o l e n r o m p + a c h t k a n t

A c h t k a n t s t i j l e n

Deuren/luiken en
ramen

Ondertafelement

3 stukken vernieuwen.

1955
2700.-

Boventafelement

Veldkruizen

Kistramen

Raamkozijnen en
deurkozijnen

1 glasruitje stuk

1953
50.-

Stellingdeuren

Toegangsdeuren

Kapbedekking

Rieten achterkant _____

 Metselwerk _____

 Potdeksel of rabat-
 werk _____

 A l g e m e e n _____
 Bliksembeveiliging _____ *189,- p. 2 jaar*

Bevindingen inspectie romp, stelling, molenberg: 1903
 yzerbalken van de steenspillen na lozen en opstuiten. *650,-*

Peltier's stel nieuwe zeven. 1902
500,-
 Vert en deerwerk algemeen. 1905
15000,-
 deerwerk stelling. 1907 - 01-07
450,- p. 2 jaar

De rapporteur: *J. Heydra*
H. de Nie
S. Pasveer.

VIJZEL

peulhout

donsbalk

valschoot


stiep

schroefrad

halsbalk




vijzel of schroef

taatspot



- 1 binnenroede
- 2 brilstuk
- 3 stormmantje
- 4 buitenroede
- 5 bovenas
- 6 windpeluw
- 7 voeghout
- 8 smeerring
- 9 boventafelment
- 10 scheg
- 11 korbeel
- 12 kruisen
- 13 kantstijl
- 14 dekriet
- 15 koningspil
- 16 aanloper
- 17 kruisbalk
- 18 ringmuur
- 19 ondertafelment
- 20 peulhout
- 21 donsalk
- 22 valschoot
- 23 stiep

- 24 vang
- 25 bovenrad
- 26 lange spruit
- 27 vangstok
- 28 korte spruit
- 29 penbalk
- 30 vangbalk
- 31 bonkelaar
- 32 korte schoor
- 33 lange schoor
- 34 staart
- 35 spilrad
- 36 kruilier
- 37 schroefrad
- 38 halsbalk
- 39 vijzel of schroef
- 40 taatspot



- 41 boog
- 42 stijl
- 43 kalf
- 44 penbalk
- 45 windpeluw

- 46 voeghout
- 47 roostermantjes
- 48 spanring
- 49 korte spruit
- 50 lange spruit