

# Molenonderhoud



Tekst: Thea Pol

Beeld: Wieringa Bouwadvies

## Stormschade aan poldermolen De Westerhorner Grijpskerk

Op dinsdag 7 januari 2025 rond 16:30 uur kreeg poldermolen De Westerhorner bij Grijpskerk plotseling te maken met een sterk toenemende wind waardoor de ongeveer 25 kleppen uit één end waaiden. De molenaar was bij de molen aan het werk en had de kleppen open maar kwam, zo gezegd, met de schrik vrij. De molen werd door hem meteen stilgezet. Geluk bij een ongeluk was in ieder geval dat de paarden van de buurman, die daar geregeld grazen, op dat moment elders waren.

Molenaar Mark Hazenberg (74) schakelde meteen de hulp-troepen in: molenadviseur

Anne Wieringa en molenmaker Nieman, die meteen ter plaatse kwamen, en ook werden de direct betrokkenen geïnformeerd: de verzekering (Donatus), Waterschap Noorderzijlvest, de gemeente Westerkwartier en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Hazenberg, al 39 jaar molenaar en dus zeer ervaren, is vanaf 1988 werkzaam op De Westerhorner. Voor hem een molen met een familietintje: ook overgrootvader was molenaar op deze molen namelijk van 1900-1924. De Westerhorner, een robuuste molen uit 1829, houdt de Westerhornermolenpolder op peil. Ooit, rond 1985, stond de molen op instorten maar dankzij de gemaalfunctie kon De Westerhorner worden hersteld. Daardoor is er ook regelmatig contact met Waterschap Noorderzijlvest.

Uit de inspectie bleek dat de aluminium kleppen bij de val een deel van de kap beschadigd hadden. De molen stond al op de vang maar deze werd extra vastgezet door het aanleggen van spanbanden aan kruipalen door molenbouwer, molenaar en molenadviseur.





Daags erna kwamen zij weer bij de molen om het herstel ervan te bespreken met eigenaar, verzekeraar en dergelijke. Er werd voor dit doel een schade-document opgesteld. Nieman nam maatregelen betreffende de veiligheid. Zo werd de voorwolf dichtgemaakt, het terrein werd schoon- en weer toegankelijk gemaakt.

De Bremer/Dunning-roeden zijn van cortenstaal – eerste generatie – uit 1984 en nog van goede kwaliteit. Zij zijn zowel aan de buiten- als aan de binnenzijde gecontroleerd en goedgekeurd. De roeden hoeven niet te wor-

den vervangen. Molenbouwer Nieman heeft opdracht gekregen voor het herstel van het gevlucht conform de restauratieladder: behoud waar dat kan, nieuw waar nodig waarbij het oude gevlucht uitgangspunt is. Er hoeft hiervoor geen restauratie-/subsidieplan worden opgesteld. Molenadviseur Anne Wieringa gaat ervanuit dat in mei, vóór de Nationale Molen-

dag, de molen weer kan draaien.

### Korenmolens Hunsingo Onderdendam

Molenaar Maarten de Vries berichtte ons het volgende. Op 28 augustus 2024 heeft molenmaker Anne Doornbosch bij molen Hunsingo in Onderdendam het defecte lager van de koningsspil vervangen, er is een nieuw zogenaamd dubbel rollager geplaatst.

